



COMUNE DI CRISPIANO

*Area Urbanistica, SUE, SUAP, Ecologia e Ambiente
74012 Crispiano (TA) – Piazza Madonna della Neve*

LAVORI

**Progettazione del “PIANO PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE” (PEBA).**

**STUDIO PRELIMINARE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA
E LINEE GUIDA DI ATTUAZIONE DEL PIANO**

ELENCO SCHEDE EDIFICI

Elaborato B.01a

IL RUP

Ing. Angelo Venneri

PROGETTISTA

Ing. Vita Chirico

Data: Aprile 2021



Elenco Schede					
EDIFICI					
Scheda	Struttura o Infrastruttura	Indirizzo	Accessibilità	Priorità intervento	
1E	Scuola Elementare Giovanni XXII	Via Ticino n° 26	Accessibile	3	Bassa
2E	Scuola Materna Giovanni XXII	Via Ticino n° 26	Accessibile	4	Bassa
3E	Scuola elementare Pasquale Mancini	Via Regina Elena n° 2	Accessibile	3	Bassa
4E	Scuola Secondaria di 1° F. Severi	Via Bari	Accessibile	3	Bassa
5E	Scuola materna Rodari	Via Michelangelo Buonarroti	Parzialmente Accessibile	6	Alta
6E	Scuola Materna Cacace	Via Cacace	Accessibile	3	Bassa
1S	Campo Sportivo	Via Fogazzaro	Parzialmente Accessibile	4	Media
2S	Palestra Giovanni XXII	Vico Palatucci	Inaccessibile	7	Media
1A	Municipio	Piazza Madonna della Neve	Accessibile	1	Bassa
2A	Teatro Comunale	Via	Parzialmente Accessibile	6	Alta
3A	Sala Pubblica	Corso Umberto	Parzialmente Accessibile	4	Media
4A	Chiesa Vecchia	Via Palermo	Parzialmente Inaccessibile	6	Alta
5A	Cimitero	Via dei Cipressi	Parzialmente Accessibile	6	Alta
6A	Archivio	Via della Valle	Parzialmente Inaccessibile	6	Alta
7A	Bagni Pubblici	Viale della Resistenza	Accessibile	1	Bassa
9A	Centro Turistico	Loc. Triglie	Parzialmente Accessibile	4	Media



COMUNE DI CRISPIANO				
1E	Scuola Elementare Giovanni XXIII			
Data 01/02/2021	Via Ticino n° 26			
	SCHEDA			
Categoria	Impianti sportivi		Servizi culturali	
	Servizi sociali		Ristorazione	
	Servizi sanitari		Ricezione/Centri sociali	
	Servizi religiosi		Ricettività	
	Servizi pubblici		Istruzione	X
Funzione	Istruzione			
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ				
ACCESSIBILE				
PARZIALMENTE ACCESSIBILE				
PARZIALMENTE INACCESSIBILE				
INACCESSIBILE				
PRIORITÀ				
BASSA				
MEDIA				
ALTA				
MOLTO ALTA				





	Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
	A	ACCESSIBILITÀ EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI				
1	1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art. 10 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X		
1	1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art. 10 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X		
1	1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art. 10 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X		
1	1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X		
1	1.5	Il parcheggio di avvicinamento all'edificio considerato è libero da ostacoli al parcheggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?		X		libero
1	1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)			X	1,40m
4	1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.2 e 8.2	X		
4	1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 8.2.2	X		
3	1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità $\geq$ a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		
5	1.10	L'accesso è garantito anche senza prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X		già esistente
5	1.11	L'accesso è garantito anche senza l'inserimento di una piattaforma elevatrice o un servoscale?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X		Esiste rampa per disabili
5	1.12	L'accesso è garantito anche senza prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X		Sono in buono stato



1	1.13	Le eventuali porte e vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		Si è considerato elemento di segnalazione della trasparenza l'elemento orizzontale del telaio dell'infilso in alluminio.
5	1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		
1	1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 15 e 17 D.M. 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5	X		
1	1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 e 17 D.M. 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5	X		
40					1	Totale
					0,03	Percentuale negatività
					0,13	Percentuale negatività su base 5
					0	Valore arrotondato



	Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
	B	SERVIZI IGIENICI				
3	2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		
1	2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?			X	
2	2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X	
1	2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P.R. 503/96 artt. 8, 15, 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X	Le docce presenti nella palestra non vengono usate dai bambini
2	2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		
1	2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?		X		
10					4	Totale
					0,40	Percentuale negatività
					2,00	Percentuale negatività su base 5
					2	Valore arrotondato



	Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
	C	COLLEGAMENTI VERTICALI				
4	3.1	L'accesso è garantito anche senza prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P.R. 503/96 artt. 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13	X		È già presente un ascensore
4	3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?	D.P.R. 503/96 artt. 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13	X		Supera le misure minime
3	3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 artt. 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13	X		90 cm
1	3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	D.P.R. 503/96 artt. 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13	X		120 cm
1	3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala è priva sconnessioni e sdruciolevolezza?	D.P.R. 503/96 artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10	X		
1	3.6	Il corpo scala è idoneo senza la necessità di dotarlo di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	D.P.R. 503/96 artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10	X		È già presente la ringhiera
1	3.7	Il corpo scala è adeguatamente illuminato senza prevedere un potenziamento dei corpi illuminati?	D.P.R. 503/96 artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10	X		
1	3.8	La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuale al buio e disposto su ogni pianerottolo?	D.P.R. 503/96 artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X	l'edificio scolastico viene utilizzato nelle ore diurne
1	3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P.R. 503/96 artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X	
1	3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10	X		La scala è larga 150 cm, quindi è da considerarsi conforme
1	3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X	Unico corrimano ad altezza di 104 cm
1	3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X	
2	3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti alla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X	Le scale hanno un idoneo rapporto di alzata/pedata ma non presentano le fasce antiscivolo a 30 cm inizio e fine rampa
22					6	Totale
					0,27	Percentuale negatività
					1,36	Percentuale negatività su base 5
					1	Valore arrotondato



	Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
	D	PERCORSO INTERNO				
4	4.1	La pavimentazione è antisdrucciolevole compatta ed omogenea?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11	X		
1	4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11	X		Sono necessari per segnalare i percorsi interni ma non sono idonee per i non vedenti
5	4.3	La fruibilità è garantita anche senza l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11	X		Per i dislivelli c'è l'ascensore
5	4.4	L'accesso è garantito anche senza prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11	X		
1	4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 art. 4.3	X		
4	4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 e 8.1.1	X		
1	4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 art. 4.1.5 e 8.1.5		X	Trattasi di scuola utilizzata nelle ore diurne
1	4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		X		
1	4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 art. 4.3		X	
1	4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt. 15 e 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9		X	Ci sono armadi con apertura ad altezza pari a 0,84 cm
1	4.11	L'arredo non costituisce ostacolo o strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 15 e 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4	X		I corridoi sono liberi e gli arredi presenti sono adeguatamente collocati
1	4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P.R. 503/96 artt. 15 e 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4	X		Non necessario in quanto i corridoi sono larghi 370 cm e sono liberi per 280 cm
2	4.13	La fruibilità è garantita anche senza prevedere l'alloggiamento in nicchia di radiatori, estintori, telefoni?	D.P.R. 503/96 artt. 15 e 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4	X		
28					3	Totale
					0,11	Percentuale negatività
					0,54	Percentuale negatività su base 5
					1	Valore arrotondato



CALCOLO LIVELLI DI ACCESSIBILITÀ																						
					A Accessibilità e Ambienti Interni				B Servizi igienici				C Collegamenti verticali				D Percorso interno					
0					X																	
1													X				X					
2									X													
3																						
4																						
5					INACCESSIBILE												INACCESSIBILE					
NO anche ad una sola domanda A1.11-A1.14-D4.3 qualificano l'edificio anche per il calcolo delle priorità																	INACCESSIBILE					
TOTALE		A 0				B 2				C 1				D 1				TOT. 4				
INCREMENTALE DELLE PRIORITÀ (da effettuarsi solo se accessibile)																						
VALORE DELLE PRIORITÀ																						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
				X																		
ACCESSIBILE					PARZIAL. ACCESSIBILE					PARZIAL. INACCESSIBILE							INACCESSIBILE					

CALCOLO DELLA STIMA DELLE PRIORITÀ									
Categoria			Accessibilità						
Impianti		Valore	Accessibile		Parzialmente Accessibile		Parzialmente Inaccessibile		Inaccessibile
servizi sociali		1	0		3		5		6
servizi sanitari		3	0		3		5		6
servizi religiosi		3	0		3		5		6
servizi pubblici		1	0		3		5		6
servizi culturali		3	0		3		5		6
ristorazione		2	0		3		5		6
ricreazione\centri sociali		1	0		3		5		6
ricettività		2	0		3		5		6
istruzione		3	0		3		5		6
TOTALE									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
BASSA			MEDIA		ALTA		MOLTO ALTA		
		X							



COMUNE DI CRISPIANO				
2E	Scuola Materna Giovanni XXIII			
Data 01/02/2021	Via Ticino n° 26			
	SCHEDA			
Categoria	Impianti sportivi		Servizi culturali	
	Servizi sociali		Ristorazione	
	Servizi sanitari		Ricezione/Centri sociali	
	Servizi religiosi		Ricettività	
	Servizi pubblici		Istruzione	X
Funzione	Istruzione			
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ				
ACCESSIBILE				
PARZIALMENTE ACCESSIBILE				
PARZIALMENTE INACCESSIBILE				
INACCESSIBILE				
PRIORITÀ				
BASSA				
MEDIA				
ALTA				





	Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
	A	ACCESSIBILITÀ EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI				
1	1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art. 10 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X		
1	1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art. 10 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X		
1	1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art. 10 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X		
1	1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X		
1	1.5	Il parcheggio di avvicinamento all'edificio considerato è libero da ostacoli al parcheggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?		X		libero
1	1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X		1,85m
4	1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.2 e 8.2	X		
4	1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 8.2.2	X		
3	1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità $\geq$ a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	La larghezza è adeguata ma non è complanare 
5	1.10	L'accesso è garantito anche senza prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X		già esistente
5	1.11	L'accesso è garantito anche senza l'inserimento una piattaforma elevatrice o un servoscale?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89	X		Esiste rampa per disabili



			artt. 4.1.11 e 8.1.11			
5	1.12	L'accesso è garantito anche senza prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X		Sono in buono stato
1	1.13	Le eventuali porte e vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		Si è considerato elemento di segnalazione della trasparenza l'elemento orizzontale del telaio dell'infisso in alluminio.
5	1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		
1	1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 15 e 17 D.M. 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5	X		
1	1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 e 17 D.M. 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	
40					4	Totale
					0.1	Percentuale della negatività
					0.5	Percentuale su base 5
					1	Arrotondamento Percentuale



	Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
	B	SERVIZI IGIENICI				
3	2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		
1	2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?			X	
2	2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		
1	2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P.R. 503/96 artt. 8, 15, 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X	Le docce presenti nella palestra non vengono usate dai bambini
2	2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		
1	2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?			X	
10					2	Totale
					0,22	Percentuale della negatività
					1,11	Percentuale su base 5
					1	Arrotondamento Percentuale



	Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
	C	COLLEGAMENTI VERTICALI				
4	3.1	L'accesso è garantito anche senza prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P.R. 503/96 artt. 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13	X		È già presente un ascensore
4	3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?	D.P.R. 503/96 artt. 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13	X		Supera le misure minime
3	3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 artt. 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13	X		90 cm
1	3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	D.P.R. 503/96 artt. 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13	X		120 cm
1	3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala è priva sconnessioni e sdruciolevolezza?	D.P.R. 503/96 artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10	X		
1	3.6	Il corpo scala è idoneo senza la necessità di dotarlo di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	D.P.R. 503/96 artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10	X		È già presente la ringhiera
1	3.7	Il corpo scala è adeguatamente illuminato senza prevedere un potenziamento dei corpi illuminati?	D.P.R. 503/96 artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10	X		
1	3.8	La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuale al buio e disposto su ogni pianerottolo?	D.P.R. 503/96 artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X	Non rilevante in quanto l'edificio scolastico viene utilizzato nelle ore diurne
1	3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P.R. 503/96 artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X	
1	3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10	X		La scala è larga 150 cm, quindi è da considerarsi conforme
1	3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X	Unico corrimano ad altezza di 104 cm
1	3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X	
2	3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti alla norma? (rapporto alzata/pedata, largh 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X	Le scale hanno un idoneo rapporto di alzata/pedata ma non presentano le fasce antiscivolo a 30 cm inizio e fine rampa
22					6	Totale
					0.27	Percentuale della negatività
					1.36	Percentuale su base 5
					1	Arrotondamento Percentuale



	Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
	D	PERCORSO INTERNO				
4	4.1	La pavimentazione è antisdrucciolevole compatta ed omogenea?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11	X		
1	4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11	X		Sono necessari per segnalare i percorsi interni ma non sono idonee per i non vedenti
5	4.3	La fruibilità è garantita anche senza l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11	X		Per i dislivelli c'è l'ascensore
5	4.4	L'accesso è garantito anche senza prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11	X		
1	4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 art. 4.3	X		
4	4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 e 8.1.1	X		
1	4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 art. 4.1.5 e 8.1.5		X	Trattasi di scuola utilizzata nelle ore diurne
1	4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		X		
1	4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 art. 4.3		X	
1	4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt. 15 e 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9	X		
1	4.11	L'arredo non costituisce ostacolo o strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 15 e 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4	X		I corridoi sono liberi e gli arredi presenti sono adeguatamente collocati
1	4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P.R. 503/96 artt. 15 e 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4	X		Non necessario in quanto i corridoi sono larghi 370 cm e sono liberi per 280 cm
2	4.13	La fruibilità è garantita anche senza prevedere l'alloggiamento in nicchia di radiatori, estintori, telefoni?	D.P.R. 503/96 artt. 15 e 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4	X		
22					3	Totale
					0.11	Percentuale della negatività
					0.54	Percentuale su base 5
					1	Arrotondamento Percentuale



CALCOLO LIVELLI DI ACCESSIBILITÀ																					
					A Accessibilità e Ambienti Interni				B Servizi igienici				C Collegamenti verticali				D Percorso interno				
0																					
1					X				X				X				X				
2																					
3																					
4																					
5					INACCESSIBILE												INACCESSIBILE				
NO anche ad una sola domanda A1.11-A1.14-D4.3 qualificano l'edificio anche per il calcolo delle priorità																	INACCESSIBILE				
TOTALE		A 1				B 1				C 1				D 1				TOT. 4			
INCREMENTALE DELLE PRIORITÀ (da non effettuarsi se ACCESSIBILE)																					
VALORE DELLE PRIORITÀ																					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				X																	
ACCESSIBILE					PARZIAL. ACCESSIBILE					PARZIAL. INACCESSIBILE					INACCESSIBILE						

CALCOLO DELLA STIMA DELLE PRIORITÀ									
Categoria			Accessibilità						
Impianti		Valore	Accessibile		Parzialmente Accessibile		Parzialmente Inaccessibile		Inaccessibile
servizi sociali		1	0		3		5		6
servizi sanitari		3	0		3		5		6
servizi religiosi		3	0		3		5		6
servizi pubblici		1	0		3		5		6
servizi culturali		3	0		3		5		6
ristorazione		2	0		3		5		6
ricreazione\ centri sociali		1	0		3		5		6
ricettività		2	0		3		5		6
istruzione		3	0		3		5		6
TOTALE									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
BASSA			MEDIA		ALTA			MOLTA ALTA	
		X							



INTERVENTI PREVISTI e STIMA COSTI

Documentazione Fotografica



Descrizione e Computo interventi

DESCRIZIONE (dove/intervento)	u.m.	quantità	Costo unitario	Costo totale
Adeguare la rampa di accesso creando un pianerottolo complanare alla porta di ingresso largo almeno 135/140 cm	mq.	6	350,00	2.100,00
Realizzare la ringhiera	kg	240	8,10	1.944,00
Sistemare l'altezza del campanello	nr	1	50,00	50,00
Somma				4.094,00



COMUNE DI CRISPIANO				
3E	Scuola Elementare Pasquale Mancini			
Data 04/02/2021	Via Regina Elena n° 2			
	SCHEDA			
Categoria	Impianti sportivi		Servizi culturali	
	Servizi sociali		Ristorazione	
	Servizi sanitari		Ricezione/Centri sociali	
	Servizi religiosi		Ricettività	
	Servizi pubblici		Istruzione	X
Funzione	Istruzione			
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ				
ACCESSIBILE				
PARZIALMENTE ACCESSIBILE				
PARZIALMENTE INACCESSIBILE				
INACCESSIBILE				
PRIORITÀ				
BASSA				
MEDIA				
ALTA				
MOLTO ALTA				
Note: l'edificio adibito a segreteria risulta essere parzialmente inaccessibile				





	Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
	A	ACCESSIBILITÀ EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI				
1	1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art. 10 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X		
1	1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art. 10 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X		
1	1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art. 10 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X		
1	1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X		Largo 1,50 m
1	1.5	Il parcheggio di avvicinamento all'edificio considerato è libero da ostacoli al parcheggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?		X		libero
1	1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)			X	1,40m
4	1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.2 e 8.2		X	
4	1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 8.2.2	X		
3	1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità $\geq$ a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		C'è il telaio orizzontale della porta di ingresso che crea ostacolo (dislivello 1,5 cm)
5	1.10	L'accesso è garantito anche senza prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X		già esistente
5	1.11	L'accesso è garantito anche senza l'inserimento di una piattaforma elevatrice o un servoscale?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X		Esiste rampa per disabili
5	1.12	L'accesso è garantito anche senza prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X		Sono in buono stato



1	1.13	Le eventuali porte e vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		Si è considerato elemento di segnalazione della trasparenza l'elemento orizzontale del telaio dell'infilso.
5	1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		95 cm
1	1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 15 e 17 D.M. 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5	X		
1	1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 e 17 D.M. 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	Il campanello è a 145 cm, inoltre non è posizionato nella zona complanare ma sulla rampa
40					2	Totale
					0,05	Percentuale della negatività
					0,25	Percentuale su base 5
					1	Arrotondamento Percentuale



	Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
	B	SERVIZI IGIENICI				
3	2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		nei bagni ci sono elementi di arredo (armadi e/o tavolini) che non li rendono idonei alle normative, il personale scolastico riferisce che la scuola non è frequentata da persone diversamente abili
1	2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?			X	(segnaletica verticale sulla porta di accesso)
2	2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		
1	2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P.R. 503/96 artt. 8, 15, 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X	
2	2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		
1	2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?		X		
10					1	Totale
					0,10	Percentuale negatività
					0,50	Percentuale su base 5
					1	Arrotondamento Percentuale



	Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
	C	COLLEGAMENTI VERTICALI				
4	3.1	L'accesso è garantito anche senza prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P.R. 503/96 artt. 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13	X		È già presente un ascensore
4	3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?	D.P.R. 503/96 artt. 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13	X		Sì, solo che la dimensione 120 cm non è frontale all'ingresso
3	3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 artt. 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13	X		80 cm ma non è posizionata sul lato corto
1	3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	D.P.R. 503/96 artt. 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13	X		115 cm richiamo al piano, 135 cm allarme
1	3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala è priva sconnessioni e sdruciolevolezza?	D.P.R. 503/96 artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10	X		
1	3.6	Il corpo scala è idoneo senza la necessità di dotarlo di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	D.P.R. 503/96 artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10	X		È dotata di muro a sx e passamano a dx (percorso in salita)
1	3.7	Il corpo scala è adeguatamente illuminato senza prevedere un potenziamento dei corpi illuminati?	D.P.R. 503/96 artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10	X		
1	3.8	La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuale al buio e disposto su ogni pianerottolo?	D.P.R. 503/96 artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X	Non rilevante in quanto l'edificio scolastico viene utilizzato nelle ore diurne
1	3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P.R. 503/96 artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X	
1	3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10	X		La scala è larga meno di 180 cm, quindi è da considerarsi conforme
1	3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X	Unico corrimano ad altezza di 90 cm
1	3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X	
2	3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti alla norma? (rapporto alzata/pedata, largh 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X	Le scale hanno un idoneo rapporto di alzata/pedata ma non presentano le fasce antiscivolo a 30 cm inizio e fine rampa
22					6	Totale
					0,27	Percentuale negatività
					1,36	Percentuale su base 5
					1	Valore arrotondato



	Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
	D	PERCORSO INTERNO				
4	4.1	La pavimentazione è antisdrucciolevole compatta ed omogenea?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11	X		
1	4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11	X		Sono necessari per segnalare i percorsi interni ma non sono idonee per i non vedenti
5	4.3	La fruibilità è garantita anche senza l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11	X		Per i dislivelli c'è l'ascensore
5	4.4	L'accesso è garantito anche senza prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11	X		
1	4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 art. 4.3	X		
4	4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 e 8.1.1	X		
1	4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 art. 4.1.5 e 8.1.5		X	Trattasi di scuola utilizzata nelle ore diurne
1	4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		X		
1	4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 art. 4.3		X	
1	4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt. 15 e 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9		X	Ci sono armadi con apertura ad altezza pari a 0,84 cm
1	4.11	L'arredo non costituisce ostacolo o strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 15 e 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4	X		I corridoi sono liberi e gli arredi presenti sono adeguatamente collocati
1	4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P.R. 503/96 artt. 15 e 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4	X		Non necessario in quanto i corridoi sono larghi 370 cm e sono liberi per 280 cm
2	4.13	La fruibilità è garantita anche senza prevedere l'alloggiamento in nicchia di radiatori, estintori, telefoni?	D.P.R. 503/96 artt. 15 e 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4	X		
28					3	Totale
					0,11	Percentuale negatività
					0,54	Percentuale su base 5
					1	Valore arrotondato



CALCOLO LIVELLI DI ACCESSIBILITÀ																						
					A Accessibilità e Ambienti Interni				B Servizi igienici				C Collegamenti verticali				D Percorso interno					
0																						
1					X				X				X				X					
2																						
3																						
4																						
5					INACCESSIBILE												INACCESSIBILE					
NO anche ad una sola domanda A1.11-A1.14-D4.3 qualificano l'edificio anche per il calcolo delle priorità																INACCESSIBILE						
TOTALE		A				B				C				D				TOT.				
		1				1				1				1				4				
INCREMENTALE DELLE PRIORITÀ (da non effettuarsi solo se accessibile)																						
VALORE DELLE PRIORITÀ																						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
				X																		
ACCESSIBILE					PARZIAL. ACCESSIBILE					PARZIAL. INACCESSIBILE						INACCESSIBILE						

CALCOLO DELLA STIMA DELLE PRIORITÀ									
Categoria			Accessibilità						
Impianti		Valore	Accessibile		Parzialmente Accessibile		Parzialmente Inaccessibile		Inaccessibile
servizi sociali		1	0		3		5		6
servizi sanitari		3	0		3		5		6
servizi religiosi		3	0		3		5		6
servizi pubblici		1	0		3		5		6
servizi culturali		3	0		3		5		6
ristorazione		2	0		3		5		6
ricreazione\ centri sociali		1	0		3		5		6
ricettività		2	0		3		5		6
istruzione		3	0		3		5		6
TOTALE									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
BASSA			MEDIA		ALTA		MOLTO ALTA		
		X							



INTERVENTI PREVISTI e STIMA COSTI

Documentazione Fotografica



Descrizione e Computo interventi

DESCRIZIONE (dove/intervento)	u.m.	quantità	Costo unitario	Costo totale
Eliminare di un paletto metallico ingresso pedonale via Scaletta	Nr.	1	€ 20,00	€ 20,00
Raccordare soglia ingresso plesso segreteria	Mq.	0,5	€ 180,00	€ 90,00
Ripristino pavimentazione dei marciapiedi e di tutta l'area pavimentata esterna (ci sono importanti dislivelli creati dalle radici degli alberi) – si è considerata una percentuale pari al 40% dei piazzali)	Mq.	2.000	€ 100,00	€ 200.000,00
Somma				200.110,00



COMUNE DI CRISPIANO				
4E	Scuola secondaria di 1° F. SEVERI			
Data Aprile 2021	Via Bari			
	SCHEDA			
Categoria	Impianti sportivi		Servizi culturali	
	Servizi sociali		Ristorazione	
	Servizi sanitari		Ricezione/Centri sociali	
	Servizi religiosi		Ricettività	
	Servizi pubblici		Istruzione	X
Funzione	Istruzione			
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ				
ACCESSIBILE				
PARZIALMENTE ACCESSIBILE				
PARZIALMENTE INACCESSIBILE				
INACCESSIBILE				
PRIORITÀ				
BASSA				
MEDIA				
ALTA				
MOLTO ALTA				





	Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
	A	ACCESSIBILITÀ EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI				
1	1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art. 10 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X		
1	1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art. 10 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X		
1	1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art. 10 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	Manca la zebratura laterale
1	1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X		
1	1.5	Il parcheggio di avvicinamento all'edificio considerato è libero da ostacoli al parcheggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?		X		
1	1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X		
4	1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.2 e 8.2		X	Il piazzale di pertinenza presenta una serie di dislivelli dovuti alle radici degli alberi e una serie di pozzetti non a livello con la pavimentazione.
4	1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 8.2.2	X		
3	1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità $\geq$ a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		
5	1.10	L'accesso è garantito anche senza prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X		
5	1.11	L'accesso è garantito anche senza l'inserimento di una piattaforma elevatrice o un servoscale?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X		
5	1.12	L'accesso è garantito anche senza prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X		



1	1.13	Le eventuali porte e vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		Si è considerato elemento di segnalazione della trasparenza l'elemento orizzontale dell'infilso.
5	1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		
1	1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 15 e 17 D.M. 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	
1	1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 e 17 D.M. 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5	X		Non c'è
40					6	Totale
					0,15	Percentuale negatività
					0,75	Percentuale negatività su base 5
					1	Valore arrotondato



	Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
	B	SERVIZI IGIENICI				
3	2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		
1	2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?			X	
2	2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		Al bagno del piano secondo va sostituita la maniglia di ingresso del bagno.
4	2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P.R. 503/96 artt. 8, 15, 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			La palestra con i relativi bagni non sono attualmente accessibili, per via di un incendio.
2	2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		
1	2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?			X	
9					2	Totale
					0,22	Percentuale negatività
					1,11	Percentuale negatività su base 5
					1	Valore arrotondato



	Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
	C	COLLEGAMENTI VERTICALI				
4	3.1	L'accesso è garantito anche senza prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P.R. 503/96 artt. 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13	X		È già presente un ascensore
4	3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?	D.P.R. 503/96 artt. 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13	X		Supera le misure minime 90cm x150cm
3	3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 artt. 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13	X		90 cm
1	3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	D.P.R. 503/96 artt. 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13	X		130 cm
1	3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala è priva sconnessioni e sdruciolevolezza?	D.P.R. 503/96 artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10	X		
1	3.6	Il corpo scala è idoneo senza la necessità di dotarlo di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	D.P.R. 503/96 artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10	X		È già presente la ringhiera
1	3.7	Il corpo scala è adeguatamente illuminato senza prevedere un potenziamento dei corpi illuminati?	D.P.R. 503/96 artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10	X		
1	3.8	La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuale al buio e disposto su ogni pianerottolo?	D.P.R. 503/96 artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X	
1	3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P.R. 503/96 artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X	
1	3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10	X		La scala è larga 155 cm, quindi è da considerarsi conforme
1	3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10	X		Non c'è il doppio corrimano, in ogni caso la scuola è frequentata da ragazzi di età compresa dagli 11 ai 13 anni
1	3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X	
2	3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti alla norma? (rapporto alzata/pedata, largh 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X	Le scale hanno un idoneo rapporto di alzata/pedata ma non presentano le fasce antiscivolo a 30 cm inizio e fine rampa
22					6	Totale
					0,27	Percentuale negatività
					1,36	Percentuale negatività su base 5
					1	Valore arrotondato



	Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
	D	PERCORSO INTERNO				
4	4.1	La pavimentazione è antisdrucciolevole compatta ed omogenea?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11	X		
1	4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	Sono presenti per segnalare i percorsi interni ma non sono idonee per i non vedenti
5	4.3	La fruibilità è garantita anche senza l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11	X		
5	4.4	L'accesso è garantito anche senza prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11	X		
1	4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 art. 4.3	X		
4	4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 e 8.1.1	X		
1	4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 art. 4.1.5 e 8.1.5		X	
1	4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		X		
1	4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 art. 4.3		X	
1	4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt. 15 e 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9	X		
1	4.11	L'arredo non costituisce ostacolo o strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 15 e 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4	X		I corridoi sono liberi e gli arredi presenti sono adeguatamente collocati
1	4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P.R. 503/96 artt. 15 e 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4	X		I corridoi sono ampi tali da poter permettere la manovra
2	4.13	La fruibilità è garantita anche senza prevedere l'alloggiamento in nicchia di radiatori, estintori, telefoni?	D.P.R. 503/96 artt. 15 e 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4	X		
28					3	Totale
					0,11	Percentuale negatività
					0,54	Percentuale negatività su base 5
					1	Valore arrotondato



CALCOLO LIVELLI DI ACCESSIBILITÀ																					
					A Accessibilità e Ambienti Interni				B Servizi igienici				C Collegamenti verticali				D Percorso interno				
0																					
1					X				X				X				X				
2																					
3																					
4																					
5					INACCESSIBILE												INACCESSIBILE				
NO anche ad una sola domanda A1.11-A1.14-D4.3 qualificano l'edificio anche per il calcolo delle priorità																	INACCESSIBILE				
TOTALE		A				B				C				D				TOT.			
		1				1				1				1				4			
INCREMENTALE DELLE PRIORITÀ (da effettuarsi solo se accessibile)																					
VALORE DELLE PRIORITÀ																					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				X																	
ACCESSIBILE					PARZIAL. ACCESSIBILE					PARZIAL. INACCESSIBILE					INACCESSIBILE						

CALCOLO DELLA STIMA DELLE PRIORITÀ									
Categoria			Accessibilità						
Impianti		Valore	Accessibile		Parzialmente Accessibile		Parzialmente Inaccessibile		Inaccessibile
servizi sociali		1	0		3		5		6
servizi sanitari		3	0		3		5		6
servizi religiosi		3	0		3		5		6
servizi pubblici		1	0		3		5		6
servizi culturali		3	0		3		5		6
ristorazione		2	0		3		5		6
ricreazione\centri sociali		1	0		3		5		6
ricettività		2	0		3		5		6
istruzione		3	0		3		5		6
TOTALE									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
BASSA			MEDIA		ALTA		MOLTO ALTA		
		X							



INTERVENTI PREVISTI e STIMA COSTI

Documentazione Fotografica



Descrizione e Computo interventi

DESCRIZIONE (dove/intervento)	u.m.	quantità	Costo unitario	Costo totale
Ripristino pavimentazione dei marciapiedi e di tutta l'area pavimentata esterna (ci sono importanti dislivelli creati dalle radici degli alberi)	Mq.	4.000 (consideriamo il 50 %)	€ 100,00	€ 200.000,00
Ripristino segnaletica orizzontale parcheggio disabili	Nr.	1	€ 700,00	€ 70,00
Somma				€ 200.070,00



COMUNE DI CRISPIANO					
5E	Scuola Materna Rodari				
Data Aprile 2021	Via Michelangelo Buonarroti				
	SCHEDA				
Categoria	Impianti sportivi		Servizi culturali		
	Servizi sociali		Ristorazione		
	Servizi sanitari		Ricezione/Centri sociali		
	Servizi religiosi		Ricettività		
	Servizi pubblici		Istruzione	X	
Funzione	Scuola Materna				
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ					
ACCESSIBILE					
PARZIALMENTE ACCESSIBILE					
PARZIALMENTE INACCESSIBILE					
INACCESSIBILE					
PRIORITÀ					
BASSA					
MEDIA					
ALTA					
MOLTO ALTA					
	Note: 1. I sanitari dei bagni per disabili non hanno dimensioni idonee per essere utilizzati dai bambini dai 3 ai 6 anni. 2. Nei bagni non sono presenti gli opportuni maniglioni 3. Il lavabo non è dotato di leva clinica				



	Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
	A	ACCESSIBILITÀ EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI				
1	1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art. 10 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1	1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art. 10 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1	1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art. 10 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1	1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1	1.5	Il parcheggio di avvicinamento all'edificio considerato è libero da ostacoli al parcheggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X	
1	1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X		
4	1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.2 e 8.2		X	Solo il piazzale antistante l'ingresso, il resto dell'area è terreno incolto
4	1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 8.2.2		X	C'è una rampa e dopo la rampa un dislivello di <u>3,5 cm</u> all'ingresso.
3	1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità $\geq$ a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	Dopo la rampa c'è subito l'ingresso, non c'è una zona complanare
5	1.10	L'accesso è garantito anche senza prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X		
5	1.11	L'accesso è garantito anche senza l'inserimento di una piattaforma elevatrice o un servoscale?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X		
5	1.12	L'accesso è garantito anche senza prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X		



1	1.13	Le eventuali porte e vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		
5	1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		
1	1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 15 e 17 D.M. 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	
1	1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 e 17 D.M. 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	
40					23	Totale
					0,58	Percentuale negatività
					2,88	Percentuale negatività su base 5
					3	Valore arrotondato



	Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
	B	SERVIZI IGIENICI				
3	2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X	
1	2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?			X	
2	2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X	
	2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P.R. 503/96 artt. 8, 15, 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			
2	2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X	
1	2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?			X	
9					2	Totale
					0,22	Percentuale negatività
					1,11	Percentuale negatività su base 5
					1	Valore arrotondato



	Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
	D	PERCORSO INTERNO				
4	4.1	La pavimentazione è antisdrucciolevole compatta ed omogenea?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11	X		
1	4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
5	4.3	La fruibilità è garantita anche senza l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11	X		
5	4.4	L'accesso è garantito anche senza prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11	X		
1	4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 art. 4.3		X	
4	4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 e 8.1.1	X		
1	4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 art. 4.1.5 e 8.1.5		X	
4	4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?				
1	4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 art. 4.3		X	
1	4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt. 15 e 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9		X	C'è un palco in legno che va adeguato, perché è senza rampa
1	4.11	L'arredo non costituisce ostacolo o strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 15 e 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4		X	
1	4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P.R. 503/96 artt. 15 e 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4	X		Non ci sono corridoi
2	4.13	La fruibilità è garantita anche senza prevedere l'alloggiamento in nicchia di radiatori, estintori, telefoni?	D.P.R. 503/96 artt. 15 e 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4	X		
28					7	Totale
					0,25	Percentuale negatività
					1,25	Percentuale negatività su base 5
					1	Valore arrotondato



CALCOLO LIVELLI DI ACCESSIBILITÀ															
				A Accessibilità e Ambienti Interni				B Servizi igienici				D Percorso interno			
0															
1								X				X			
2															
3				X											
4															
5				INACCESSIBILE								INACCESSIBILE			
NO anche ad una sola domanda A1.11-A1.14-D4.3 qualificano l'edificio anche per il calcolo delle priorità														INACCESSIBILE	
TOTALE				A 3				B 1				D 1		TOT. 5	
INCREMENTALE DELLE PRIORITÀ (da effettuarsi solo se accessibile)															
VALORE DELLE PRIORITÀ															
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					X										
ACCESSIBILE			PARZIAL. ACCESSIBILE					PARZIAL. INACCESSIBILE				INACCESSIBILE			

CALCOLO DELLA STIMA DELLE PRIORITÀ									
Categoria			Accessibilità						
Impianti		Valore	Accessibile		Parzialmente Accessibile		Parzialmente Inaccessibile		Inaccessibile
servizi sociali		1	0		3		5		6
servizi sanitari		3	0		3		5		6
servizi religiosi		3	0		3		5		6
servizi pubblici		1	0		3		5		6
servizi culturali		3	0		3		5		6
ristorazione		2	0		3		5		6
ricreazione\centri sociali		1	0		3		5		6
ricettività		2	0		3		5		6
istruzione		3	0		3		5		6
TOTALE									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
BASSA			MEDIA		ALTA		MOLTO ALTA		
					X				



INTERVENTI PREVISTI e STIMA COSTI

Documentazione Fotografica



Descrizione e Computo interventi

DESCRIZIONE (dove/intervento)	u.m.	quantità	Costo unitario	Costo totale
Rifacimento pavimentazione esterna (previa eliminazione vegetazione dell'area a verde, in quanto le radici delle piante sono la causa dei dissesti della pavimentazione)	Mq.	1.000	€ 100,00	€ 100.000,00
Rimodulazione scivoli + ringhiera	Nr.	2	€ 1.000,00	€ 2.000,00
Allargamento di porte interne	Nr.	4	€ 400,00	€ 1.600,00
Sistemazione altezza citofono	Nr.	1	€ 150,00	€ 150,00
Realizzazione parcheggio esterno	Nr.	1	€ 70,00	€ 70,00
Segnaletica verticale parcheggio	Nr.	1	€ 60,00	€ 60,00
Somma				€ 103.880,00



COMUNE DI CRISPIANO				
6E	Scuola Materna Cacace			
Data Aprile 2021	Via Cacace			
	SCHEDA			
Categoria	Impianti sportivi		Servizi culturali	
	Servizi sociali		Ristorazione	
	Servizi sanitari		Ricezione/Centri sociali	
	Servizi religiosi		Ricettività	
	Servizi pubblici		Istruzione	X
Funzione	Scuola Materna			
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ				
ACCESSIBILE				
PARZIALMENTE ACCESSIBILE				
PARZIALMENTE INACCESSIBILE				
INACCESSIBILE				
PRIORITÀ				
BASSA				
MEDIA				
ALTA				
MOLTO ALTA				
	Note: 1. I sanitari dei bagni per disabili non hanno dimensioni idonee per essere utilizzati dai bambini dai 3 ai 6 anni. 2. Ascensore: l'arrivo al piano secondo non è autolivellato, si presenta un dislivello tra la cabina ascensore e il piano. 3. Le rampe di accesso alle varie sezioni non sono tutte idonee			





	Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
	A	ACCESSIBILITÀ EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI				
1	1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art. 10 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X		
1	1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art. 10 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X		
1	1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art. 10 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X		
1	1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X		
1	1.5	Il parcheggio di avvicinamento all'edificio considerato è libero da ostacoli al parcheggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?		X		
1	1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X		
4	1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.2 e 8.2		X	In alcuni punti va ripreso l'asfalto
4	1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 8.2.2		X	Non per tutte le sezioni
3	1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità $\geq$ a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	
5	1.10	L'accesso è garantito anche senza prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X		
5	1.11	L'accesso è garantito anche senza l'inserimento di una piattaforma elevatrice o un servoscale?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X		
5	1.12	L'accesso è garantito anche senza prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X		



1	1.13	Le eventuali porte e vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		Si è considerato elemento di segnalazione della trasparenza i maniglioni circolari dorati. Anche
5	1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		
1	1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 15 e 17 D.M. 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5	X		
1	1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 e 17 D.M. 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	138 cm
40					8	Totale
					0,20	Percentuale negatività
					1,00	Percentuale negatività su base 5
					1	Valore arrotondato



	Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
	B	SERVIZI IGIENICI				
3	2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		
1	2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?			X	
2	2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		Al bagno del piano secondo va sostituita la maniglia di ingresso del bagno.
4	2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P.R. 503/96 artt. 8, 15, 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			
2	2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		
1	2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?			X	
9					2	Totale
					0,22	Percentuale negatività
					1,11	Percentuale negatività su base 5
					1	Valore arrotondato



	Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
	C	COLLEGAMENTI VERTICALI				
4	3.1	L'accesso è garantito anche senza prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P.R. 503/96 artt. 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13	X		È già presente un ascensore
4	3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?	D.P.R. 503/96 artt. 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13	X		Supera le misure minime 137 cm x 150 cm
3	3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 artt. 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13	X		90 cm
1	3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	D.P.R. 503/96 artt. 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13	X		130 cm
1	3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala è priva sconnessioni e sdruciolevolezza?	D.P.R. 503/96 artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10	X		
1	3.6	Il corpo scala è idoneo senza la necessità di dotarlo di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	D.P.R. 503/96 artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10	X		È già presente la ringhiera
1	3.7	Il corpo scala è adeguatamente illuminato senza prevedere un potenziamento dei corpi illuminati?	D.P.R. 503/96 artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10	X		
1	3.8	La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuale al buio e disposto su ogni pianerottolo?	D.P.R. 503/96 artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X	
1	3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P.R. 503/96 artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X	
1	3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10	X		La scala è larga 130 cm, quindi è da considerarsi conforme
1	3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X	Unico corrimano a 105 cm
1	3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X	
2	3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti alla norma? (rapporto alzata/pedata, largh 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X	Le scale hanno un idoneo rapporto di alzata/pedata ma non presentano le fasce antiscivolo a 30 cm inizio e fine rampa
22					6	Totale
					0,27	Percentuale negatività
					1,36	Percentuale negatività su base 5
					1	Valore arrotondato



	Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
	D	PERCORSO INTERNO				
4	4.1	La pavimentazione è antisdrucciolevole compatta ed omogenea?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11	X		
1	4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	Sono presenti per segnalare i percorsi interni ma non sono idonee per i non vedenti
5	4.3	La fruibilità è garantita anche senza l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11	X		Per i dislivelli c'è l'ascensore
5	4.4	L'accesso è garantito anche senza prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11	X		
1	4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 art. 4.3	X		
4	4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 e 8.1.1	X		
1	4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 art. 4.1.5 e 8.1.5		X	
1	4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		X		
1	4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 art. 4.3		X	
1	4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt. 15 e 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9	X		
1	4.11	L'arredo non costituisce ostacolo o strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 15 e 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4	X		I corridoi sono liberi e gli arredi presenti sono adeguatamente collocati
1	4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P.R. 503/96 artt. 15 e 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4	X		I corridoi sono ampi tali da poter permettere la manovra
2	4.13	La fruibilità è garantita anche senza prevedere l'alloggiamento in nicchia di radiatori, estintori, telefoni?	D.P.R. 503/96 artt. 15 e 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4	X		
28					4	Totale
					0,14	Percentuale negatività
					0,71	Percentuale negatività su base 5
					1	Valore arrotondato



CALCOLO LIVELLI DI ACCESSIBILITÀ																								
					A Accessibilità e Ambienti Interni					B Servizi igienici					C Collegamenti verticali					D Percorso interno				
0																								
1					X					X					X					X				
2																								
3																								
4																								
5					INACCESSIBILE															INACCESSIBILE				
NO anche ad una sola domanda A1.11-A1.14-D4.3 qualificano l'edificio anche per il calcolo delle priorità																	INACCESSIBILE							
TOTALE		A				B				C				D				TOT.						
		1				1				1				1				4						
INCREMENTALE DELLE PRIORITÀ (da effettuarsi solo se accessibile)																								
VALORE DELLE PRIORITÀ																								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
				X																				
ACCESSIBILE					PARZIAL. ACCESSIBILE					PARZIAL. INACCESSIBILE					INACCESSIBILE									

CALCOLO DELLA STIMA DELLE PRIORITÀ									
Categoria			Accessibilità						
Impianti		Valore	Accessibile		Parzialmente Accessibile		Parzialmente Inaccessibile		Inaccessibile
servizi sociali		1	0		3		5		6
servizi sanitari		3	0		3		5		6
servizi religiosi		3	0		3		5		6
servizi pubblici		1	0		3		5		6
servizi culturali		3	0		3		5		6
ristorazione		2	0		3		5		6
ricreazione\centri sociali		1	0		3		5		6
ricettività		2	0		3		5		6
istruzione		3	0		3		5		6
TOTALE									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
BASSA			MEDIA		ALTA		MOLTO ALTA		
		X							



INTERVENTI PREVISTI e STIMA COSTI

Documentazione Fotografica



Descrizione e Computo interventi

Foto	DESCRIZIONE (dove/intervento)	u.m.	quantità	Costo unitario	Costo totale
1	Sistemazione pavimentazione esterna	Mq.	1.300 (si considera una percentuale pari al 30%)	€ 95,00	€ 37.050,00
2-3-4-6	Rimodulazione rampe	Nr.	2	€ 750,00	€ 1.500,00
5	Livellamento disconnessione pavimento al 2° piano	Mq.	2	€ 50,00	€ 100,00
	Sistemazione altezza citofono	Nr.	1	€ 150,00	€ 150,00
Somma					€ 38.800,00



COMUNE DI CRISPIANO				
1S	Campo Sportivo			
Data Aprile 2021	Via Fogazzaro			
	SCHEDA			
Categoria	Impianti sportivi	☒	Servizi culturali	☐
	Servizi sociali	☐	Ristorazione	☐
	Servizi sanitari	☐	Ricezione/Centri sociali	☐
	Servizi religiosi	☐	Ricettività	☐
	Servizi pubblici	☐	Istruzione	☐
Funzione	Campo Sportivo			
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ				
ACCESSIBILE				
PARZIALMENTE ACCESSIBILE				
PARZIALMENTE INACCESSIBILE				
INACCESSIBILE				
PRIORITÀ				
BASSA				
MEDIA				
ALTA				
MOLTO ALTA				





	Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
	A	ACCESSIBILITÀ EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI				
1	1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art. 10 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1	1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art. 10 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1	1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art. 10 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1	1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1	1.5	Il parcheggio di avvicinamento all'edificio considerato è libero da ostacoli al parcheggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X	
1	1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X		
4	1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.2 e 8.2		X	
4	1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 8.2.2	X		
3	1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità $\geq$ a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		
5	1.10	L'accesso è garantito anche senza prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X		
5	1.11	L'accesso è garantito anche senza l'inserimento di una piattaforma elevatrice o un servoscale?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X		
5	1.12	L'accesso è garantito anche senza prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X	Rimodulare la pendenza dell'accesso atleti



1	1.13	Le eventuali porte e vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		
5	1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		
1	1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 15 e 17 D.M. 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	
1	1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 e 17 D.M. 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	
40					15	Totale
					0,38	Percentuale negatività
					1,88	Percentuale negatività su base 5
					2	Valore arrotondato



	Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
	B	SERVIZI IGIENICI				
3	2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		
1	2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?			X	
2	2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		
4	2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P.R. 503/96 artt. 8, 15, 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		
2	2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		
1	2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?			X	
10					2	Totale
					0,20	Percentuale negatività
					1,00	Percentuale negatività su base 5
					1	Valore arrotondato



	Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
	D	PERCORSO INTERNO				
4	4.1	La pavimentazione è antisdrucciolevole compatta ed omogenea?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
1	4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
5	4.3	La fruibilità è garantita anche senza l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11	X		
5	4.4	L'accesso è garantito anche senza prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11	X		
1	4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 art. 4.3		X	
4	4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 e 8.1.1	X		
1	4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 art. 4.1.5 e 8.1.5		X	
1	4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		X		
1	4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 art. 4.3		X	
1	4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt. 15 e 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9		X	Bisognerebbe spostare le panchine degli spogliatoi
1	4.11	L'arredo non costituisce ostacolo o strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 15 e 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4		X	
1	4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P.R. 503/96 artt. 15 e 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4	X		
2	4.13	La fruibilità è garantita anche senza prevedere l'alloggiamento in nicchia di radiatori, estintori, telefoni?	D.P.R. 503/96 artt. 15 e 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4	X		
28					6	Totale
					0,21	Percentuale negatività
					1,07	Percentuale negatività su base 5
					1	Valore arrotondato



CALCOLO LIVELLI DI ACCESSIBILITÀ															
				A Accessibilità e Ambienti Interni				B Servizi igienici				D Percorso interno			
0															
1								X				X			
2				X											
3															
4															
5				INACCESSIBILE								INACCESSIBILE			
NO anche ad una sola domanda A1.11-A1.14-D4.3 qualificano l'edificio anche per il calcolo delle priorità														INACCESSIBILE	
TOTALE				A 2				B 1				D 1		TOT. 4	
INCREMENTALE DELLE PRIORITÀ (da effettuarsi solo se accessibile)															
VALORE DELLE PRIORITÀ															
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				X											
ACCESSIBILE			PARZIAL. ACCESSIBILE					PARZIAL. INACCESSIBILE				INACCESSIBILE			

CALCOLO DELLA STIMA DELLE PRIORITÀ									
Categoria			Accessibilità						
Impianti		Valore	Accessibile		Parzialmente Accessibile		Parzialmente Inaccessibile		Inaccessibile
servizi sociali		1	0		3		5		6
servizi sanitari		3	0		3		5		6
servizi religiosi		3	0		3		5		6
servizi pubblici		1	0		3		5		6
servizi culturali		3	0		3		5		6
Impianti Sportivi		1	0		3		5		6
ricreazione\centri sociali		1	0		3		5		6
ricettività		2	0		3		5		6
istruzione		3	0		3		5		6
TOTALE									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
BASSA			MEDIA		ALTA		MOLTO ALTA		
			X						



INTERVENTI PREVISTI e STIMA COSTI

Documentazione Fotografica



Descrizione e Computo interventi

DESCRIZIONE (dove/intervento)	u.m.	quantità	Costo unitario	Costo totale
Rifacimento pavimentazione esterna	Mq.	2.600	€ 70,00	€ 182.000,00
Rimodulazione scivoli	Nr.	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Realizzazione parcheggio esterno	Nr.	1	€ 70,00	€ 70,00
Segnaletica verticale parcheggio	Nr.	1	€ 60,00	€ 60,00
Somma				€ 183.130,00



COMUNE DI CRISPIANO				
2S	Palestra Giovanni XXIII			
Data 01/02/2021	Vico Palatucci			
	SCHEDA			
Categoria	Impianti sportivi	☒	Servizi culturali	☐
	Servizi sociali	☐	Ristorazione	☐
	Servizi sanitari	☐	Ricezione/Centri sociali	☐
	Servizi religiosi	☐	Ricettività	☐
	Servizi pubblici	☐	Istruzione	☐
Funzione	Impianto sportivo			
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ				
ACCESSIBILE				
PARZIALMENTE ACCESSIBILE				
PARZIALMENTE INACCESSIBILE				
INACCESSIBILE				
PRIORITÀ				
BASSA				
MEDIA				
ALTA				
MOTLO ALTA				





	Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
	A	ACCESSIBILITÀ EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI				
1	1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art. 10 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1	1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art. 10 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1	1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art. 10 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1	1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1	1.5	Il parcheggio di avvicinamento all'edificio considerato è libero da ostacoli al parcheggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X	Il parcheggio riservato non c'è, qualora ci fosse l'edificio non è raggiungibile in quanto c'è un marciapiede senza rampa e una a seguire una scalinata
1	1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X		2,50m
4	1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.2 e 8.2		X	Ci sono dei dislivelli
4	1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 8.2.2		X	
3	1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità $\geq$ a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		
5	1.10	L'accesso è garantito anche senza prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X	Il dislivello esistente supera i 50 cm (circa 200 cm)



5	1.11	L'accesso è garantito anche senza l'inserimento una piattaforma elevatrice o un servoscale?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X	
5	1.12	L'accesso è garantito anche senza prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			Non ci sono rampe
1	1.13	Le eventuali porte e vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		Si è considerato elemento di segnalazione della trasparenza l'elemento orizzontale del telaio dell'infisso in alluminio.
5	1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		
1	1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 15 e 17 D.M. 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	
1	1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 e 17 D.M. 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	Non c'è campanello
40					25	Totale
					0,63	Percentuale della negatività
					3,13	Percentuale su base 5
					3	Arrotondamento Percentuale



	Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
	B	SERVIZI IGIENICI				
3	2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		
1	2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?			X	
2	2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		
1	2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P.R. 503/96 artt. 8, 15, 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X	Le docce presenti nella palestra non sono idonee per persone diversamente abili
2	2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		
1	2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?			X	Non c'è specchio
10					3	Totale
					0,30	Percentuale della negatività
					1,5	Percentuale su base 5
					2	Arrotondamento Percentuale

LA SCHEDA C NON È COMPILATA IN QUANTO L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UN UNICO PIANO

LA SCHEDA D NON È COMPILATA IN QUANTO NON CI SONO PERCORSI INTERNI, DOPO L'ACCESSO C'È SUBITO L'AREA DI GIOCO



CALCOLO LIVELLI DI ACCESSIBILITÀ										
		A Accessibilità e Ambienti Interni			B Servizi igienici		C Collegamenti verticali		D Percorso interno	
0										
1										
2										
3										
4										
5		INACCESSIBILE							INACCESSIBILE	
NO anche ad una sola domanda A1.11-A1.14-D4.3 qualificano l'edificio anche per il calcolo delle priorità									INACCESSIBILE	
TOTALE		A		B		C		D		TOT.
INCREMENTALE DELLE PRIORITÀ (da non effettuarsi se accessibile)										
VALORE DELLE PRIORITÀ										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ACCESSIBILE		PARZIAL. ACCESSIBILE			PARZIAL. ACCESSIBILE			INACCESSIBILE		

CALCOLO DELLA STIMA DELLE PRIORITÀ									
Categoria			Accessibilità						
Impianti		Valore	Accessibile		Parzialmente Accessibile		Parzialmente Inaccessibile		Inaccessibile
servizi sociali		1	0		3		5		6
servizi sanitari		3	0		3		5		6
servizi religiosi		3	0		3		5		6
servizi pubblici		1	0		3		5		6
servizi culturali		3	0		3		5		6
Impianti Sportivi		1	0		3		5		6
ricreazione\centri sociali		1	0		3		5		6
ricettività		2	0		3		5		6
istruzione		3	0		3		5		6
TOTALE									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
BASSA			MEDIA		ALTA		MOLTO ALTA		
						X			



INTERVENTI PREVISTI e STIMA COSTI

Documentazione Fotografica



Descrizione e Computo interventi

Foto	DESCRIZIONE (dove/intervento)	u.m.	quantità	Costo unitario	Costo totale
1-2-3	Realizzazione rampa (riducendo l'ingombro dell'attuale scale per realizzare due rampe altrimenti la pendenza non sarebbe a norma)	Mq.	20	€ 1.000,00	€ 20.000,00
4	Segnaletica orizzontale parcheggio	Nr.	1	€ 70,00	€ 70,00
4	Segnaletica verticale parcheggio	Nr.	1	€ 60,00	€ 100,00
5	Sistemazione doccia	Nr.	1	€ 600,00	€ 600,00
Somma					€ 20.730,00



COMUNE DI CRISPIANO				
1A	Municipio			
Data Aprile 2021	Piazza Madonna della Neve			
	SCHEDA			
Categoria	Impianti sportivi		Servizi culturali	
	Servizi sociali		Ristorazione	
	Servizi sanitari		Ricezione/Centri sociali	
	Servizi religiosi		Ricettività	
	Servizi pubblici	X	Istruzione	
Funzione	Istruzione			
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ				
ACCESSIBILE				
PARZIALMENTE ACCESSIBILE				
PARZIALMENTE INACCESSIBILE				
INACCESSIBILE				
PRIORITÀ				
BASSA				
MEDIA				
ALTA				
MOLTO ALTA				
	Note: 1. Al piano 0, 1 e 2 i bagni sono presenti e funzionanti, al bagno al piano 2 va sostituita la maniglia della porta di ingresso. 2. Al piano 3 e 4 non vi è presenza di bagni per disabili.			



	Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
	A	ACCESSIBILITÀ EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI				
1	1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art. 10 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1	1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art. 10 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1	1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art. 10 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1	1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1	1.5	Il parcheggio di avvicinamento all'edificio considerato è libero da ostacoli al parcheggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X	
1	1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X		
4	1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.2 e 8.2	X		
4	1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 8.2.2		X	C'è un dislivello di <u>4,5 cm</u> all'ingresso principale del Municipio costituito dalla soglia in marmo.
3	1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità $\geq$ a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		
5	1.10	L'accesso è garantito anche senza prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X		
5	1.11	L'accesso è garantito anche senza l'inserimento di una piattaforma elevatrice o un servoscale?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X		
5	1.12	L'accesso è garantito anche senza prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X		



1	1.13	Le eventuali porte e vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		Si è considerato elemento di segnalazione della trasparenza i maniglioni circolari dorati. Anche
5	1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		
1	1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 15 e 17 D.M. 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	
1	1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 e 17 D.M. 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	Non c'è
40					11	Totale
					0,28	Percentuale negatività
					1,38	Percentuale negatività su base 5
					1	Valore arrotondato



	Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
	B	SERVIZI IGIENICI				
3	2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		
1	2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?			X	
2	2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		Al bagno del piano secondo va sostituita la maniglia di ingresso del bagno.
4	2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P.R. 503/96 artt. 8, 15, 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			Le docce presenti nella palestra non vengono usate dai bambini
2	2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		
1	2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?			X	
9					2	Totale
					0,22	Percentuale negatività
					1,11	Percentuale negatività su base 5
					1	Valore arrotondato



	Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
	C	COLLEGAMENTI VERTICALI				
4	3.1	L'accesso è garantito anche senza prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P.R. 503/96 artt. 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13	X		È già presente un ascensore
4	3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?	D.P.R. 503/96 artt. 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13	X		Supera le misure minime
3	3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 artt. 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13	X		90 cm
1	3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	D.P.R. 503/96 artt. 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13	X		120 cm
1	3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala è priva sconnessioni e sdruciolevolezza?	D.P.R. 503/96 artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10	X		
1	3.6	Il corpo scala è idoneo senza la necessità di dotarlo di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	D.P.R. 503/96 artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10	X		È già presente la ringhiera
1	3.7	Il corpo scala è adeguatamente illuminato senza prevedere un potenziamento dei corpi illuminati?	D.P.R. 503/96 artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10	X		
1	3.8	La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuale al buio e disposto su ogni pianerottolo?	D.P.R. 503/96 artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X	
1	3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P.R. 503/96 artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X	
1	3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10	X		La scala è larga 140 cm, quindi è da considerarsi conforme
4	3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
1	3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X	
2	3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti alla norma? (rapporto alzata/pedata, largh 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X	Le scale hanno un idoneo rapporto di alzata/pedata ma non presentano le fasce antiscivolo a 30 cm inizio e fine rampa
22					5	Totale
					0,23	Percentuale negatività
					1,14	Percentuale negatività su base 5
					1	Valore arrotondato



	Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
	D	PERCORSO INTERNO				
4	4.1	La pavimentazione è antisdrucciolevole compatta ed omogenea?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11	X		
1	4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	Sono presenti per segnalare i percorsi interni ma non sono idonee per i non vedenti
5	4.3	La fruibilità è garantita anche senza l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11	X		Per i dislivelli c'è l'ascensore
5	4.4	L'accesso è garantito anche senza prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11	X		
1	4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 art. 4.3	X		
4	4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 e 8.1.1	X		
1	4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 art. 4.1.5 e 8.1.5		X	
1	4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		X		
1	4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 art. 4.3		X	
1	4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt. 15 e 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9		X	
1	4.11	L'arredo non costituisce ostacolo o strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 15 e 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4	X		I corridoi sono liberi e gli arredi presenti sono adeguatamente collocati
1	4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P.R. 503/96 artt. 15 e 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4	X		I corridoi sono ampi tali da poter permettere la manovra
2	4.13	La fruibilità è garantita anche senza prevedere l'alloggiamento in nicchia di radiatori, estintori, telefoni?	D.P.R. 503/96 artt. 15 e 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4	X		
28					4	Totale
					0,14	Percentuale negatività
					0,71	Percentuale negatività su base 5
					1	Valore arrotondato



CALCOLO LIVELLI DI ACCESSIBILITÀ																					
					A Accessibilità e Ambienti Interni				B Servizi igienici				C Collegamenti verticali				D Percorso interno				
0																					
1					X				X				X				X				
2																					
3																					
4																					
5					INACCESSIBILE												INACCESSIBILE				
NO anche ad una sola domanda A1.11-A1.14-D4.3 qualificano l'edificio anche per il calcolo delle priorità																	INACCESSIBILE				
TOTALE		A 1				B 1				C 1				D 1				TOT. 4			
INCREMENTALE DELLE PRIORITÀ (da effettuarsi solo se accessibile)																					
VALORE DELLE PRIORITÀ																					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				X																	
ACCESSIBILE					PARZIAL. ACCESSIBILE					PARZIAL. INACCESSIBILE						INACCESSIBILE					

CALCOLO DELLA STIMA DELLE PRIORITÀ									
Categoria			Accessibilità						
Impianti		Valore	Accessibile		Parzialmente Accessibile		Parzialmente Inaccessibile		Inaccessibile
servizi sociali		1	0		3		5		6
servizi sanitari		3	0		3		5		6
servizi religiosi		3	0		3		5		6
servizi pubblici		1	0		3		5		6
servizi culturali		3	0		3		5		6
ristorazione		2	0		3		5		6
ricreazione\centri sociali		1	0		3		5		6
ricettività		2	0		3		5		6
istruzione		3	0		3		5		6
TOTALE									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
BASSA			MEDIA		ALTA		MOLTO ALTA		
X									



INTERVENTI PREVISTI e STIMA COSTI

Documentazione Fotografica



Descrizione e Computo interventi

DESCRIZIONE (dove/intervento)	u.m.	quantità	Costo unitario	Costo totale
Raccordare soglia ingresso principale	Mq.	1,5	€ 180,00	€ 270,00
Sostituire maniglia bagno P2	Nr.	1	€ 20,00	€ 20,00
Segnaletica orizzontale parcheggio disabili	Nr.	1	€ 70,00	€ 70,00
Segnaletica verticale parcheggio disabili	Nr.	1	€ 60,00	€ 60,00
Somma				€ 420,00



COMUNE DI CRISPIANO					
2A	Teatro Comunale				
Data Aprile 2021	Via degli Aranci				
	SCHEDA				
Categoria	Impianti sportivi		Servizi culturali		X
	Servizi sociali		Ristorazione		
	Servizi sanitari		Ricezione/Centri sociali		
	Servizi religiosi		Ricettività		
	Servizi pubblici		Istruzione		
Funzione	Teatro				
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ					
ACCESSIBILE					
PARZIALMENTE ACCESSIBILE					
PARZIALMENTE INACCESSIBILE					
INACCESSIBILE					
PRIORITÀ					
BASSA					
MEDIA					
ALTA					
MOLTO ALTA					



	Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
	A	ACCESSIBILITÀ EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI				
1	1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art. 10 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X		
1	1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art. 10 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X		
1	1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art. 10 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X		
1	1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X		
1	1.5	Il parcheggio di avvicinamento all'edificio considerato è libero da ostacoli al parcheggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?		X		libero
1	1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)			X	130 cm
4	1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.2 e 8.2	X		
4	1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 8.2.2	X		
3	1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità $\geq$ a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		
5	1.10	L'accesso è garantito anche senza prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X		
5	1.11	L'accesso è garantito anche senza l'inserimento di una piattaforma elevatrice o un servoscale?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X		
5	1.12	L'accesso è garantito anche senza prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X		



1	1.13	Le eventuali porte e vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		
5	1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		
1	1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 15 e 17 D.M. 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	
1	1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 e 17 D.M. 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	
40					3	Totale
					0,08	Percentuale negatività
					0,38	Percentuale negatività su base 5
					0	Valore arrotondato



	Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
	B	SERVIZI IGIENICI				
3	2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		
1	2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?			X	
2	2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X	
4	2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P.R. 503/96 artt. 8, 15, 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			Le docce presenti nella palestra non vengono usate dai bambini
2	2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		
1	2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?			X	
9					2	Totale
					0,22	Percentuale negatività
					1,11	Percentuale negatività su base 5
					1	Valore arrotondato



	Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
	C	COLLEGAMENTI VERTICALI				
4	3.1	L'accesso è garantito anche senza prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P.R. 503/96 artt. 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13		X	L'ingresso principale del Teatro non è idoneo per i diversamente abili, per questo è stato creato un ingresso secondario che consente l'accesso diretto alla galleria, che non è collegata (se non tramite scale) alla platea.
4	3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?	D.P.R. 503/96 artt. 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3	3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 artt. 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
4	3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	D.P.R. 503/96 artt. 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
1	3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala è priva sconnessioni e sdruciolevolezza?	D.P.R. 503/96 artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10	X		
1	3.6	Il corpo scala è idoneo senza la necessità di dotarlo di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	D.P.R. 503/96 artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10	X		
1	3.7	Il corpo scala è adeguatamente illuminato senza prevedere un potenziamento dei corpi illuminati?	D.P.R. 503/96 artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X	
1	3.8	La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuale al buio e disposto su ogni pianerottolo?	D.P.R. 503/96 artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X	
1	3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P.R. 503/96 artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X	
1	3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10	X		La scala ha una larghezza < di 180 cm
4	3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
1	3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X	
2	3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti alla norma? (rapporto alzata/pedata, largh 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X	Le scale hanno un idoneo rapporto di alzata/pedata ma non presentano le fasce antiscivolo a 30 cm inizio e fine rampa
13					10	Totale
					0,77	Percentuale negatività
					3,85	Percentuale negatività su base 5
					4	Valore arrotondato



	Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
	D	PERCORSO INTERNO				
4	4.1	La pavimentazione è antisdrucciolevole compatta ed omogenea?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11	X		
1	4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
5	4.3	La fruibilità è garantita anche senza l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11	X		
5	4.4	L'accesso è garantito anche senza prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	Stando in platea non è possibile salire sul palco
1	4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 art. 4.3	X		
4	4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 e 8.1.1	X		
1	4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 art. 4.1.5 e 8.1.5		X	
1	4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?			X	
1	4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 art. 4.3		X	
1	4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt. 15 e 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9		X	
1	4.11	L'arredo non costituisce ostacolo o strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 15 e 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4	X		
1	4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P.R. 503/96 artt. 15 e 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4	X		
2	4.13	La fruibilità è garantita anche senza prevedere l'alloggiamento in nicchia di radiatori, estintori, telefoni?	D.P.R. 503/96 artt. 15 e 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4	X		
28					10	Totale
					0,36	Percentuale negatività
					1,79	Percentuale negatività su base 5
					2	Valore arrotondato



CALCOLO LIVELLI DI ACCESSIBILITÀ																						
					A Accessibilità e Ambienti Interni				B Servizi igienici				C Collegamenti verticali				D Percorso interno					
0					X																	
1									X													
2																	X					
3																						
4													X									
5					INACCESSIBILE												INACCESSIBILE					
NO anche ad una sola domanda A1.11-A1.14-D4.3 qualificano l'edificio anche per il calcolo delle priorità																	INACCESSIBILE					
TOTALE		A 0				B 1				C 4				D 2				TOT. 7				
INCREMENTALE DELLE PRIORITÀ (da effettuarsi solo se accessibile)																						
VALORE DELLE PRIORITÀ																						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
							X															
ACCESSIBILE					PARZIAL. ACCESSIBILE					PARZIAL. INACCESSIBILE					INACCESSIBILE							

CALCOLO DELLA STIMA DELLE PRIORITÀ									
Categoria			Accessibilità						
Impianti		Valore	Accessibile		Parzialmente Accessibile		Parzialmente Inaccessibile		Inaccessibile
servizi sociali		1	0		3		5		6
servizi sanitari		3	0		3		5		6
servizi religiosi		3	0		3		5		6
servizi pubblici		1	0		3		5		6
servizi culturali		3	0		3		5		6
ristorazione		2	0		3		5		6
ricreazione\centri sociali		1	0		3		5		6
ricettività		2	0		3		5		6
istruzione		3	0		3		5		6
TOTALE									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
BASSA			MEDIA		ALTA		MOLTO ALTA		
					X				



INTERVENTI PREVISTI e STIMA COSTI

Documentazione Fotografica

Foto.1



Foto.2



Foto.3



Descrizione e Computo interventi

Foto	DESCRIZIONE (dove/intervento)	u.m.	quantità	Costo unitario	Costo totale
1	Dotare la rampa di accesso di ringhiera	kg.	150	€ 8,10	€ 1.215,00
2	Dotare le scale di collegamento tra gallerie e platea di servoscala a piattaforma	Nr.	1	€ 14.500,00	€ 14.500,00
3	Piattaforma elevatrice per collegare la platea al palco	Nr.	1	€ 10.673,25	€ 10.673,25
Somma					€ 26.388,25



COMUNE DI CRISPIANO				
3A	Sala Pubblica			
Data Aprile 2021	Corso Umberto			
	SCHEDA			
Categoria	Impianti sportivi		Servizi culturali	
	Servizi sociali	X	Ristorazione	
	Servizi sanitari		Ricezione/Centri sociali	
	Servizi religiosi		Ricettività	
	Servizi pubblici		Istruzione	
Funzione	Sala Pubblica (attualmente sede di 2 associazioni di volontariato)			
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ				
ACCESSIBILE				
PARZIALMENTE ACCESSIBILE				
PARZIALMENTE INACCESSIBILE				
INACCESSIBILE				
PRIORITY				
BASSA				
MEDIA				
ALTA				
MOLTO ALTA				





	Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
	A	ACCESSIBILITÀ EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI				
1	1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art. 10 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1	1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art. 10 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1	1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art. 10 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1	1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1	1.5	Il parcheggio di avvicinamento all'edificio considerato è libero da ostacoli al parcheggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X	
1	1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X		
4	1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.2 e 8.2	X		
4	1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 8.2.2		X	C'è un dislivello di <u>4,5 cm</u> all'ingresso principale del Municipio costituito dalla soglia in marmo.
3	1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità $\geq$ a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		
5	1.10	L'accesso è garantito anche senza prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X		
5	1.11	L'accesso è garantito anche senza l'inserimento di una piattaforma elevatrice o un servoscale?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X		
5	1.12	L'accesso è garantito anche senza prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X	La rampa del marciapiede antistante va rimodulata



1	1.13	Le eventuali porte e vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		Si è considerato elemento di segnalazione della trasparenza gli elementi orizzontali del telaio dell'infilso.
5	1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		
1	1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 15 e 17 D.M. 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	Non è presente
1	1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 e 17 D.M. 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5	X		78 cm
40					15	Totale
					0,38	Percentuale negatività
					1,88	Percentuale negatività su base 5
					2	Valore arrotondato



	Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
	B	SERVIZI IGIENICI				
3	2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		
1	2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?			X	
2	2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		
4	2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P.R. 503/96 artt. 8, 15, 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			Le docce presenti nella palestra non vengono usate dai bambini
2	2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		
1	2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?			X	
9					2	Totale
					0,22	Percentuale negatività
					1,11	Percentuale negatività su base 5
					1	Valore arrotondato



	Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
	D	PERCORSO INTERNO				
4	4.1	La pavimentazione è antisdrucciolevole compatta ed omogenea?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11	X		
1	4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
5	4.3	La fruibilità è garantita anche senza l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11	X		
5	4.4	L'accesso è garantito anche senza prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11	X		
1	4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 art. 4.3		X	
4	4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 e 8.1.1	X		
1	4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 art. 4.1.5 e 8.1.5		X	
1	4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		X		
1	4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 art. 4.3		X	
1	4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt. 15 e 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9		X	C'è un palco in legno che va adeguato, perché è senza rampa
1	4.11	L'arredo non costituisce ostacolo o strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 15 e 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4		X	
1	4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P.R. 503/96 artt. 15 e 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4	X		Non ci sono corridoi
2	4.13	La fruibilità è garantita anche senza prevedere l'alloggiamento in nicchia di radiatori, estintori, telefoni?	D.P.R. 503/96 artt. 15 e 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4	X		
28					4	Totale
					0,14	Percentuale negatività
					0,71	Percentuale negatività su base 5
					1	Valore arrotondato




CALCOLO LIVELLI DI ACCESSIBILITÀ																	
				A Accessibilità e Ambienti Interni				B Servizi igienici				D Percorso interno					
0																	
1								X				X					
2				X													
3																	
4																	
5				INACCESSIBILE								INACCESSIBILE					
NO anche ad una sola domanda A1.11-A1.14-D4.3 qualificano l'edificio anche per il calcolo delle priorità														INACCESSIBILE			
TOTALE				A				B				D				TOT.	
				2				1				1				4	
INCREMENTALE DELLE PRIORITÀ (da effettuarsi solo se accessibile)																	
VALORE DELLE PRIORITÀ																	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
				X													
ACCESSIBILE			PARZIAL. ACCESSIBILE					PARZIAL. INACCESSIBILE				INACCESSIBILE					

CALCOLO DELLA STIMA DELLE PRIORITÀ									
Categoria			Accessibilità						
Impianti		Valore	Accessibile		Parzialmente Accessibile		Parzialmente Inaccessibile		Inaccessibile
servizi sociali		1	0		3		5		6
servizi sanitari		3	0		3		5		6
servizi religiosi		3	0		3		5		6
servizi pubblici		1	0		3		5		6
servizi culturali		3	0		3		5		6
ristorazione		2	0		3		5		6
ricreazione\centri sociali		1	0		3		5		6
ricettività		2	0		3		5		6
istruzione		3	0		3		5		6
TOTALE									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
BASSA			MEDIA		ALTA		MOLTO ALTA		
			X						



INTERVENTI PREVISTI e STIMA COSTI

Documentazione Fotografica



Descrizione e Computo interventi

DESCRIZIONE (dove/intervento)	u.m.	quantità	Costo unitario	Costo totale
Raccordare soglia ingresso principale	Mq.	1	€ 180,00	€ 180,00
Creare rampa al palco in legno	Nr.	1	€ 100,00	€ 100,00
Sistemare rampa marciapiede			Vedi interventi "Spazi Urbani – C.so Umberto	
Segnaletica orizzontale parcheggio disabili	Nr.	1	€ 70,00	€ 70,00
Segnaletica verticale parcheggio disabili	Nr.	1	€ 60,00	€ 60,00
Liberare il bagno da oggetti ingombranti			–	–
Somma				€ 410,00



COMUNE DI CRISPIANO				
4A	Chiesa Vecchia			
Data Aprile 2021	Via della Valle			
	SCHEDA			
Categoria	Impianti sportivi		Servizi culturali	
	Servizi sociali		Ristorazione	
	Servizi sanitari		Ricezione/Centri sociali	
	Servizi religiosi		Ricettività	
	Servizi pubblici	X	Istruzione	
Funzione	Info Point			
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ				
ACCESSIBILE				
PARZIALMENTE ACCESSIBILE				
PARZIALMENTE INACCESSIBILE				
INACCESSIBILE				
PRIORITÀ				
BASSA				
MEDIA				
ALTA				
MOLTO ALTA				





	Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
	A	ACCESSIBILITÀ EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI				
1	1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art. 10 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1	1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art. 10 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1	1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art. 10 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1	1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1	1.5	Il parcheggio di avvicinamento all'edificio considerato è libero da ostacoli al parcheggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X	
1	1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X		
4	1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.2 e 8.2	X		
4	1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 8.2.2		X	C'è un dislivello di <u>2,5 cm</u> all'ingresso.
3	1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità $\geq$ a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		
5	1.10	L'accesso è garantito anche senza prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X		
5	1.11	L'accesso è garantito anche senza l'inserimento di una piattaforma elevatrice o un servoscale?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X		
5	1.12	L'accesso è garantito anche senza prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X		



1	1.13	Le eventuali porte e vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		
5	1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		
1	1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 15 e 17 D.M. 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	
1	1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 e 17 D.M. 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	
40					11	Totale
					0,28	Percentuale negatività
					1,38	Percentuale negatività su base 5
					1	Valore arrotondato



	Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
	B	SERVIZI IGIENICI				
3	2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X	
1	2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?			X	
2	2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X	
4	2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P.R. 503/96 artt. 8, 15, 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			Le docce presenti nella palestra non vengono usate dai bambini
2	2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X	
1	2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?			X	
9					9	Totale
					1,00	Percentuale negatività
					5,00	Percentuale negatività su base 5
					5	Valore arrotondato



	Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
	D	PERCORSO INTERNO				
4	4.1	La pavimentazione è antisdrucciolevole compatta ed omogenea?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11	X		
1	4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
5	4.3	La fruibilità è garantita anche senza l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11	X		
5	4.4	L'accesso è garantito anche senza prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11	X		
1	4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 art. 4.3		X	
4	4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 e 8.1.1	X		
1	4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 art. 4.1.5 e 8.1.5		X	
4	4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?				
1	4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 art. 4.3		X	
1	4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt. 15 e 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9		X	C'è un palco in legno che va adeguato, perché è senza rampa
1	4.11	L'arredo non costituisce ostacolo o strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 15 e 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4		X	
1	4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P.R. 503/96 artt. 15 e 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4	X		Non ci sono corridoi
2	4.13	La fruibilità è garantita anche senza prevedere l'alloggiamento in nicchia di radiatori, estintori, telefoni?	D.P.R. 503/96 artt. 15 e 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4	X		
27					11	Totale
					0,41	Percentuale negatività
					2,04	Percentuale negatività su base 5
					2	Valore arrotondato



CALCOLO LIVELLI DI ACCESSIBILITÀ															
				A Accessibilità e Ambienti Interni				B Servizi igienici				D Percorso interno			
0															
1				X											
2												X			
3															
4															
5				INACCESSIBILE				X				INACCESSIBILE			
NO anche ad una sola domanda A1.11-A1.14-D4.3 qualificano l'edificio anche per il calcolo delle priorità														INACCESSIBILE	
TOTALE				A 1				B 5				D 2		TOT. 8	
INCREMENTALE DELLE PRIORITÀ (da effettuarsi solo se accessibile)															
VALORE DELLE PRIORITÀ															
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								X							
ACCESSIBILE			PARZIAL. ACCESSIBILE					PARZIAL. INACCESSIBILE				INACCESSIBILE			

CALCOLO DELLA STIMA DELLE PRIORITÀ									
Categoria			Accessibilità						
Impianti		Valore	Accessibile		Parzialmente Accessibile		Parzialmente Inaccessibile		Inaccessibile
servizi sociali		1	0		3		5		6
servizi sanitari		3	0		3		5		6
servizi religiosi		3	0		3		5		6
servizi pubblici		1	0		3		5		6
servizi culturali		3	0		3		5		6
ristorazione		2	0		3		5		6
ricreazione\centri sociali		1	0		3		5		6
ricettività		2	0		3		5		6
istruzione		3	0		3		5		6
TOTALE									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
BASSA			MEDIA		ALTA		MOLTO ALTA		
					X				



INTERVENTI PREVISTI e STIMA COSTI

Documentazione Fotografica



Descrizione e Computo interventi

DESCRIZIONE (dove/intervento)	u.m.	quantità	Costo unitario	Costo totale
Intervento di adeguamento del servizio igienico	Nr.	1	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Ripristino pavimentazione interna	mq	2	€ 100,00	€ 200,00
Ripristini rampe marciapiede	mq	6	€ 100,00	€ 600,00
Somma				€ 5.800,00



COMUNE DI CRISPIANO				
5A	Cimitero			
Data Aprile 2021	Via dei Cipressi			
	SCHEDA			
Categoria	Impianti sportivi		Servizi culturali	
	Servizi sociali		Ristorazione	
	Servizi sanitari		Ricezione/Centri sociali	
	Servizi religiosi	X	Ricettività	
	Servizi pubblici		Istruzione	
Funzione	Cimitero			
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ				
ACCESSIBILE				
PARZIALMENTE ACCESSIBILE				
PARZIALMENTE INACCESSIBILE				
INACCESSIBILE				
PRIORITÀ				
BASSA				
MEDIA				
ALTA				
MOLTO ALTA				





	Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
	A	ACCESSIBILITÀ EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI				
1	1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art. 10 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X		
1	1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art. 10 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X		
1	1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art. 10 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X		
1	1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X		
1	1.5	Il parcheggio di avvicinamento all'edificio considerato è libero da ostacoli al parcheggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?		X		
1	1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X		
4	1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.2 e 8.2		X	
4	1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 8.2.2		X	
3	1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità $\geq$ a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		
5	1.10	L'accesso è garantito anche senza prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X		
5	1.11	L'accesso è garantito anche senza l'inserimento di una piattaforma elevatrice o un servoscale?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X		
5	1.12	L'accesso è garantito anche senza prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X	La rampa ha pendenza inadeguata



1	1.13	Le eventuali porte e vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		
5	1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		
1	1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 15 e 17 D.M. 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	
1	1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 e 17 D.M. 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5	X		
40					14	Totale
					0,35	Percentuale negatività
					1,75	Percentuale negatività su base 5
					2	Valore arrotondato



	Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
	B	SERVIZI IGIENICI				
3	2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		
1	2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?			X	
2	2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		
4	2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P.R. 503/96 artt. 8, 15, 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			Le docce presenti nella palestra non vengono usate dai bambini
2	2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		
1	2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?			X	
9					2	Totale
					0,22	Percentuale negatività
					1,11	Percentuale negatività su base 5
					1	Valore arrotondato



	Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
	D	PERCORSO INTERNO				
4	4.1	La pavimentazione è antisdrucciolevole compatta ed omogenea?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11	X		
1	4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
5	4.3	La fruibilità è garantita anche senza l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11	X		
5	4.4	L'accesso è garantito anche senza prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11	X		
1	4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 art. 4.3		X	
4	4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 e 8.1.1	X		
1	4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 art. 4.1.5 e 8.1.5		X	
1	4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		X		
1	4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 art. 4.3		X	
1	4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt. 15 e 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9		X	C'è un palco in legno che va adeguato, perché è senza rampa
1	4.11	L'arredo non costituisce ostacolo o strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 15 e 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4		X	
1	4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P.R. 503/96 artt. 15 e 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4	X		Non ci sono corridoi
2	4.13	La fruibilità è garantita anche senza prevedere l'alloggiamento in nicchia di radiatori, estintori, telefoni?	D.P.R. 503/96 artt. 15 e 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4	X		
28					15	Totale
					0,54	Percentuale negatività
					2,68	Percentuale negatività su base 5
					3	Valore arrotondato



CALCOLO LIVELLI DI ACCESSIBILITÀ															
				A Accessibilità e Ambienti Interni				B Servizi igienici				D Percorso interno			
0															
1								X							
2				X								X			
3															
4															
5				INACCESSIBILE								INACCESSIBILE			
NO anche ad una sola domanda A1.11-A1.14-D4.3 qualificano l'edificio anche per il calcolo delle priorità														INACCESSIBILE	
TOTALE				A 2				B 1				D 3		TOT. 6	
INCREMENTALE DELLE PRIORITÀ (da effettuarsi solo se accessibile)															
VALORE DELLE PRIORITÀ															
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						X									
ACCESSIBILE			PARZIAL. ACCESSIBILE					PARZIAL. INACCESSIBILE				INACCESSIBILE			

CALCOLO DELLA STIMA DELLE PRIORITÀ									
Categoria			Accessibilità						
Impianti		Valore	Accessibile		Parzialmente Accessibile		Parzialmente Inaccessibile		Inaccessibile
servizi sociali		1	0		3		5		6
servizi sanitari		3	0		3		5		6
servizi religiosi		3	0		3		5		6
servizi pubblici		1	0		3		5		6
servizi culturali		3	0		3		5		6
ristorazione		2	0		3		5		6
ricreazione\centri sociali		1	0		3		5		6
ricettività		2	0		3		5		6
istruzione		3	0		3		5		6
TOTALE									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
BASSA			MEDIA		ALTA		MOLTO ALTA		
					X				



INTERVENTI PREVISTI e STIMA COSTI

Documentazione Fotografica



Descrizione e Computo interventi

DESCRIZIONE (dove/intervento)	u.m.	quantità	Costo unitario	Costo totale
Rifacimento pavimentazione (si considera il 10% dell'intera superficie pari a 20.000 mq)	Mq.	2000	€ 100,00	€ 200.000,00
Realizzazione rampa di accesso Chiesa	Mq.	10	€ 350,00	€ 3.500,00
Realizzazione rampa di accesso gentilizia	nr	3	€ 350,00	€ 1.050,00
Somma				€ 204.550,00



COMUNE DI CRISPIANO				
6A	Archivio Comunale			
Data Aprile 2021	Via della Valle			
	SCHEDA			
Categoria	Impianti sportivi		Servizi culturali	
	Servizi sociali		Ristorazione	
	Servizi sanitari		Ricezione/Centri sociali	
	Servizi religiosi		Ricettività	
	Servizi pubblici	X	Istruzione	
Funzione	Archivio Comunale			
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ				
ACCESSIBILE				
PARZIALMENTE ACCESSIBILE				
PARZIALMENTE INACCESSIBILE				
INACCESSIBILE				
PRIORITÀ				
BASSA				
MEDIA				
ALTA				
MOTLO ALTA				





	Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
	A	ACCESSIBILITÀ EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI				
1	1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art. 10 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1	1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art. 10 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1	1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art. 10 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1	1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1	1.5	Il parcheggio di avvicinamento all'edificio considerato è libero da ostacoli al parcheggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X	
1	1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)			X	
4	1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.2 e 8.2		X	
4	1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 8.2.2		X	
3	1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità $\geq$ a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		
5	1.10	L'accesso è garantito anche senza prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			
5	1.11	L'accesso è garantito anche senza l'inserimento una piattaforma elevatrice o un servoscale?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X		
5	1.12	L'accesso è garantito anche senza prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X	Non ci sono rampe



1	1.13	Le eventuali porte e vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	Si è considerato elemento di segnalazione della trasparenza l'elemento orizzontale del telaio dell'infixo in alluminio.
5	1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		
1	1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 15 e 17 D.M. 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5	X		
1	1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 e 17 D.M. 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5	X		
40					26	Totale
					0,65	Percentuale della negatività
					3,25	Percentuale su base 5
					3	Arrotondamento Percentuale



	Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
	D	PERCORSO INTERNO				
4	4.1	La pavimentazione è antisdrucciolevole compatta ed omogenea?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11	X		
1	4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11	X		Sono necessari per segnalare i percorsi interni ma non sono idonee per i non vedenti
5	4.3	La fruibilità è garantita anche senza l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11	X		Per i dislivelli c'è l'ascensore
5	4.4	L'accesso è garantito anche senza prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11	X		
1	4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 art. 4.3	X		
4	4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		
1	4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5		X	Trattasi di scuola utilizzata nelle ore diurne
1	4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		X		
1	4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 art. 4.3		X	
1	4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt. 15 e 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9		X	Ci sono armadi con apertura ad altezza pari a 0,84 cm
1	4.11	L'arredo non costituisce ostacolo o strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 15 e 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4	X		I corridoi sono liberi e gli arredi presenti sono adeguatamente collocati
1	4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P.R. 503/96 artt. 15 e 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4	X		Non necessario in quanto i corridoi sono larghi 370 cm e sono liberi per 280 cm
2	4.13	La fruibilità è garantita anche senza prevedere l'alloggiamento in nicchia di radiatori, estintori, telefoni?	D.P.R. 503/96 artt. 15 e 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4	X		
28					9	Totale
					0,32	Percentuale negatività
					1,61	Percentuale negatività su base 5
					2	Valore arrotondato



CALCOLO LIVELLI DI ACCESSIBILITÀ										
		A Accessibilità e Ambienti Interni		B Servizi igienici		C Collegamenti verticali		D Percorso interno		
0										
1										
2				X						
3		X								
4										
5		INACCESSIBILE						INACCESSIBILE		
NO anche ad una sola domanda A1.11-A1.14-D4.3 qualificano l'edificio anche per il calcolo delle priorità								INACCESSIBILE		
TOTALE		A		B		C		D		TOT.
		3		2		-		-		5
INCREMENTALE DELLE PRIORITÀ (da non effettuarsi se accessibile)										
VALORE DELLE PRIORITÀ										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					x					
ACCESSIBILE		PARZIAL. ACCESSIBILE			PARZIAL. INACCESSIBILE			INACCESSIBILE		

CALCOLO DELLA STIMA DELLE PRIORITÀ									
Categoria			Accessibilità						
Impianti		Valore	Accessibile		Parzialmente Accessibile		Parzialmente Inaccessibile		Inaccessibile
servizi sociali		1	0		3		5		6
servizi sanitari		3	0		3		5		6
servizi religiosi		3	0		3		5		6
servizi pubblici		1	0		3		5		6
servizi culturali		3	0		3		5		6
ristorazione		2	0		3		5		6
ricreazione/centri sociali		1	0		3		5		6
ricettività		2	0		3		5		6
istruzione		3	0		3		5		6
TOTALE									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
BASSA			MEDIA		ALTA			MOLTO ALTA	
					X				



COMUNE DI CRISPIANO				
7A	Bagni pubblici			
Data Aprile 2021	Viale della Resistenza			
	SCHEDA			
Categoria	Impianti sportivi		Servizi culturali	
	Servizi sociali		Ristorazione	
	Servizi sanitari		Ricezione/Centri sociali	
	Servizi religiosi		Ricettività	
	Servizi pubblici	X	Istruzione	
Funzione	Bagno pubblico			
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ				
ACCESSIBILE				
PARZIALMENTE ACCESSIBILE				
PARZIALMENTE INACCESSIBILE				
INACCESSIBILE				
PRIORITÀ				
BASSA				
MEDIA				
ALTA				
MOLTO ALTA				





	Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
	A	ACCESSIBILITÀ EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI				
1	1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art. 10 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X		Sono gli stessi di Villa S.M. Goretti (vedi scheda 4P)
1	1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art. 10 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X		
1	1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art. 10 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X		
1	1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X		
1	1.5	Il parcheggio di avvicinamento all'edificio considerato è libero da ostacoli al parcheggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?		X		
1	1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X		
4	1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.2 e 8.2	X		
4	1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 8.2.2	X		
3	1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità $\geq$ a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	Dopo la rampa di accesso non c'è una zona complanare
5	1.10	L'accesso è garantito anche senza prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X		
5	1.11	L'accesso è garantito anche senza l'inserimento di una piattaforma elevatrice o un servoscale?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X		
5	1.12	L'accesso è garantito anche senza prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X	Adeguare rampa di accesso prevedendo una zona complanare prima della porta di accesso



1	1.13	Le eventuali porte e vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		
5	1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		
1	1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 15 e 17 D.M. 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	
1	1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 e 17 D.M. 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	
40					10	Totale
					0,25	Percentuale negatività
					1,25	Percentuale negatività su base 5
					1	Valore arrotondato



	Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
	B	SERVIZI IGIENICI				
3	2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		
1	2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?			X	
2	2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		
4	2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P.R. 503/96 artt. 8, 15, 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			Le docce presenti nella palestra non vengono usate dai bambini
2	2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		
1	2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?			X	
9					2	Totale
					0,22	Percentuale negatività
					1,11	Percentuale negatività su base 5
					1	Valore arrotondato




CALCOLO LIVELLI DI ACCESSIBILITÀ										
		A Accessibilità e Ambienti Interni					B Servizi igienici			
0										
1		X					1			
2										
3										
4										
5		INACCESSIBILE								
NO anche ad una sola domanda A1.11-A1.14-D4.3 qualificano l'edificio anche per il calcolo delle priorità									INACCESSIBILE	
TOTALE		A 1			B 1			TOT. 2		
INCREMENTALE DELLE PRIORITÀ (da effettuarsi solo se accessibile)										
VALORE DELLE PRIORITÀ										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		X								
ACCESSIBILE			PARZIAL. ACCESSIBILE			PARZIAL. INACCESSIBILE			INACCESSIBILE	
CALCOLO DELLA STIMA DELLE PRIORITÀ										
Categoria		Accessibilità								
Impianti	Valore	Accessibile		Parzialmente Accessibile		Parzialmente Inaccessibile		Inaccessibile		
servizi sociali	1	0		3		5		6		
servizi sanitari	3	0		3		5		6		
servizi religiosi	3	0		3		5		6		
servizi pubblici	1	0		3		5		6		
servizi culturali	3	0		3		5		6		
ristorazione	2	0		3		5		6		
ricreazione/centri sociali	1	0		3		5		6		
ricettività	2	0		3		5		6		
istruzione	3	0		3		5		6		
TOTALE										
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
BASSA			MEDIA		ALTA		MOLTO ALTA			
X										



INTERVENTI PREVISTI e STIMA COSTI

Documentazione Fotografica



Descrizione e Computo interventi

DESCRIZIONE (dove/intervento)	u.m.	quantità	Costo unitario	Costo totale
Sistemare rampa di accesso	Mq.	5	€ 350,00	€ 1.750,00
Somma				€ 1.750,00



COMUNE DI CRISPIANO				
9A	Centro Turistico			
Data Aprile 2021	Loc. Triglie			
	SCHEDA			
Categoria	Impianti sportivi		Servizi culturali	
	Servizi sociali		Ristorazione	
	Servizi sanitari		Ricezione/Centri sociali	
	Servizi religiosi		Ricettività	X
	Servizi pubblici		Istruzione	
Funzione	Centro Turistico			
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ				
ACCESSIBILE				
PARZIALMENTE ACCESSIBILE				
PARZIALMENTE INACCESSIBILE				
INACCESSIBILE				
PRIORITÀ				
BASSA				
MEDIA				
ALTA				
MOLTO ALTA				





	Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
	A	ACCESSIBILITÀ EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI				
1	1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art. 10 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1	1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art. 10 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1	1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art. 10 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1	1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1	1.5	Il parcheggio di avvicinamento all'edificio considerato è libero da ostacoli al parcheggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X	
1	1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X		
4	1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.2 e 8.2		X	Solo il piazzale antistante l'ingresso, il resto dell'area è terreno incolto
4	1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 8.2.2		X	C'è una rampa e dopo la rampa un dislivello di <u>3,5 cm</u> all'ingresso.
3	1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità $\geq$ a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	Dopo la rampa c'è subito l'ingresso, non c'è una zona complanare
5	1.10	L'accesso è garantito anche senza prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X		
5	1.11	L'accesso è garantito anche senza l'inserimento di una piattaforma elevatrice o un servoscale?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X		
5	1.12	L'accesso è garantito anche senza prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X		



1	1.13	Le eventuali porte e vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		
5	1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		
1	1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 15 e 17 D.M. 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	
1	1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 e 17 D.M. 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	
40					14	Totale
					0,35	Percentuale negatività
					1,75	Percentuale negatività su base 5
					2	Valore arrotondato



	Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
	B	SERVIZI IGIENICI				
3	2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X	
1	2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?			X	
2	2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X	
4	2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P.R. 503/96 artt. 8, 15, 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			Le docce presenti nella palestra non vengono usate dai bambini
2	2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X	
1	2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?			X	
9					2	Totale
					0,22	Percentuale negatività
					1,11	Percentuale negatività su base 5
					1	Valore arrotondato



	Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
	D	PERCORSO INTERNO				
4	4.1	La pavimentazione è antisdrucciolevole compatta ed omogenea?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11	X		
1	4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
5	4.3	La fruibilità è garantita anche senza l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11	X		
5	4.4	L'accesso è garantito anche senza prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11	X		
1	4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 art. 4.3		X	
4	4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 e 8.1.1	X		
1	4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 art. 4.1.5 e 8.1.5		X	
4	4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?				
1	4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 art. 4.3		X	
1	4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt. 15 e 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9		X	C'è un palco in legno che va adeguato, perché è senza rampa
1	4.11	L'arredo non costituisce ostacolo o strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 15 e 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4		X	
1	4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P.R. 503/96 artt. 15 e 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4	X		Non ci sono corridoi
2	4.13	La fruibilità è garantita anche senza prevedere l'alloggiamento in nicchia di radiatori, estintori, telefoni?	D.P.R. 503/96 artt. 15 e 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4	X		
28					4	Totale
					0,14	Percentuale negatività
					0,71	Percentuale negatività su base 5
					1	Valore arrotondato



CALCOLO LIVELLI DI ACCESSIBILITÀ															
				A Accessibilità e Ambienti Interni				B Servizi igienici				D Percorso interno			
0															
1								X				X			
2				X											
3															
4															
5				INACCESSIBILE								INACCESSIBILE			
NO anche ad una sola domanda A1.11-A1.14-D4.3 qualificano l'edificio anche per il calcolo delle priorità														INACCESSIBILE	
TOTALE				A 2				B 1				D 1		TOT. 4	
INCREMENTALE DELLE PRIORITÀ (da effettuarsi solo se accessibile)															
VALORE DELLE PRIORITÀ															
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				X											
ACCESSIBILE			PARZIAL. ACCESSIBILE					PARZIAL. INACCESSIBILE				INACCESSIBILE			

CALCOLO DELLA STIMA DELLE PRIORITÀ									
Categoria			Accessibilità						
Impianti		Valore	Accessibile		Parzialmente Accessibile		Parzialmente Inaccessibile		Inaccessibile
servizi sociali		1	0		3		5		6
servizi sanitari		3	0		3		5		6
servizi religiosi		3	0		3		5		6
servizi pubblici		1	0		3		5		6
servizi culturali		3	0		3		5		6
ristorazione		2	0		3		5		6
ricreazione\centri sociali		1	0		3		5		6
ricettività		2	0		3		5		6
istruzione		3	0		3		5		6
TOTALE									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
BASSA			MEDIA		ALTA		MOLTO ALTA		
			X						



INTERVENTI PREVISTI e STIMA COSTI

Documentazione Fotografica



Descrizione e Computo interventi

DESCRIZIONE (dove/intervento)	u.m.	quantità	Costo unitario	Costo totale
Applicazione contrassegno simbolo accessibilità	Nr.	1	€ 28,70	€ 28,70
Realizzazione scivolo tra sterrato e piazzale	mq.	1	€ 350,00	€ 350,00
Segnaletica verticale per indicare il parcheggio c/o lo scivolo di accesso al piazzale	Nr.	1	€ 60,00	€ 60,00
Somma				€ 438,70