



COMUNE DI CRISPIANO

*Area Urbanistica, SUE, SUAP, Ecologia e Ambiente
74012 Crispiano (TA) – Piazza Madonna della Neve*

LAVORI

**Progettazione del “PIANO PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE” (PEBA).**

**STUDIO PRELIMINARE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA
E LINEE GUIDA DI ATTUAZIONE DEL PIANO**

ELENCO SCHEDE PIAZZE

Elaborato B.01b

IL RUP

Ing. Angelo Venneri

PROGETTISTA

Ing. Vita Chirico

Data: Aprile 2021

Elenco Azioni Programmate					
Azione	Struttura o Infrastruttura	Indirizzo	Accessibilità	Priorità intervento	
1P	Villa Falcone	Via Gabriele D'Annunzio	Parzialmente Accessibile	5	Media
2P	Parco del Vallone	Via Petrarca	Parzialmente inaccessibile	7	Alta
3P	Parco Pagliarini	Via Foggia	Parzialmente inaccessibile	7	Alta
4P	Parco S.M. Goretti	Via Resistenza	Parzialmente Accessibile	5	Media
5P	Villa Capitano Basile	via Montegrappa	Inaccessibile	8	Molto Alta
6P	Piazza dei Caduti	via Sant'Arcangelo	Parzialmente Accessibile	5	Media
7P	Piazza Madonna della Neve	Corso V. Emanuele	Accessibile	2	Bassa
8P	Piazza San Francesco	Via Roma	Parzialmente Accessibile	5	Media
9P	Piazza della Libertà	via Massafra	Parzialmente Accessibile	5	Media
10P	Piazza Martellotta	via Sant'Arcangelo	Parzialmente Accessibile	5	Media
11P	Piazza San Simini	via Sant'Arcangelo	Parzialmente Inaccessibile	5	Media



COMUNE DI CRISPIANO				
1P	Villa Falcone			
Data Aprile 2021	Via Gabriele D'Annunzio			
	SCHEDA			
Categoria	Parcheggi a raso		Monumenti	
	Aree verdi/parchi urbani	X	Piazza	
	Percorsi pedonali		Attrezzature collettive	
	Percorsi meccanizzati		Altre categorie	
	Attraversamenti rotatorie/incroci			
Funzione	Parco urbano			
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ				
ACCESSIBILE				
PARZIALMENTE ACCESSIBILE				
PARZIALMENTE INACCESSIBILE				
INACCESSIBILE				
PRIORITY				
BASSA				
MEDIA				
ALTA				
MOLTO ALTA				





	Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
	1	PAVIMENTAZIONE				
1	1.1	Il percorso pedonale è largo almeno 90 cm e non presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 D.M. 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1	X		
1	1.2	La pendenza trasversale del percorso pedonale è uguale o inferiore a 1%?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 D.M. 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1	X		
1	1.3	La superficie del percorso risulta antidrucciolevole? La finitura del percorso risulta compatta ed omogenea?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X	
1	1.4	Elementi nel percorso sono al livello della quota della pavimentazione? (pozzetti, griglie, caditoie, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X		
1	1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 D.M. 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X	
	2	DISLIVELLI				
1	2.1	La fruibilità è garantita anche senza prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11	X		
1	2.2	Le eventuali variazioni di livelli dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11		X	
1	2.3	Le eventuali rampe esistenti sono adeguate nelle pendenze (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11	X		
1	2.4	Il percorso è privo di dislivelli (serie di gradini) per i quali sarebbe necessario prevedere l'inserimento di meccanismi quali il servo-scala, la piattaforma elevatrice, ecc...?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13	X		
	3	OSTACOLI				
1	3.1	L'arredo urbano garantisce il passaggio al disopra di 90 cm. ?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	X		
1	3.2	Gli elementi di arredo sono posti ad altezza da terra superiore al 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	X		
	4	PARCHEGGIO				
1	4.1	I parcheggi riservati a persone con ridotte o impedite capacità motorie sono uguali o superiori ad 1 ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X		
1	4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X		



1	4.3	È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di un percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art. 1 D.M. 236/89 art. 2		X	
		VARIE				
1	5.1	Il semaforo esistente è idoneo per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			non ci sono semafori
1	5.2	L'illuminazione pubblica è presente ed adeguata?	D.P.R. 503/96 art. 6	X		
1	5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5 D.M. 236/89 art. 8.2.1		X	
					5	Totale/n. No



CALCOLO LIVELLI DI ACCESSIBILITÀ																	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					X												
ACCESSIBILE			PARZIALMENTE ACCESSIBILE				PARZIAL. INACCESSIBILE							INACCESSIBILE			
N.B. NO anche ad una sola domanda 2.1-2.4, qualificano l'edificio anche per il calcolo delle priorità														INACCESSIBILE			

CALCOLO DELLA STIMA DELLE PRIORITÀ								
Categoria				Accessibilità				
Impianti		Valore		Accessibile	Parzialmente Accessibile		Parzialmente Inaccessibile	Inaccessibile
Parcheggi a raso		3		0	3		5	6
Percorsi meccanizzati		3		0	3		5	6
Parchi urbani		2		0	3		5	6
Percorsi perdonali		3		0	3		5	6
Attraversamenti rotatorie/incroci		3		0	3		5	6
Monumenti		2		0	3		5	6
Piazze		2		0	3		5	6
Attrezzature collettive		1		0	3		5	6
Altre categorie		1		0	3		5	6
TOTALE								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BASSA		MEDIA			ALTA		MOLTO ALTA	
				X				



INTERVENTI PREVISTI e STIMA COSTI

Documentazione Fotografica



Descrizione e Computo interventi

DESCRIZIONE (dove/intervento)	u.m.	quantità	Costo unitario	Costo totale
Rifacimenti pavimentazione	Mq.	2400	€ 100,00	€ 240.000,00
Ripristino segnaletica orizzontale	Nr.	1	€ 70,00	€ 700,00
Somma				€ 240.070,00



COMUNE DI CRISPIANO				
2P	Parco del Vallone			
Data Aprile 2021	Via Petrarca			
	SCHEDA			
Categoria	Parcheggi a raso		Monumenti	
	Aree verdi/parchi urbani	X	Piazza	
	Percorsi pedonali		Attrezzature collettive	
	Percorsi meccanizzati		Altre categorie	
	Attraversamenti rotatorie/incroci			
Funzione	Parchi Urbani			
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ				
ACCESSIBILE				
PARZIALMENTE ACCESSIBILE				
PARZIALMENTE INACCESSIBILE				
INACCESSIBILE				
PRIORITÀ				
BASSA				
MEDIA				
ALTA				
MOLTO ALTA				
	Note: 1. <u>Il Parco del Vallone risulta essere accessibile solo per la parte antistante, ossia dove sono posizionate le casette in legno, il resto del parco per la sua conformazione non è idoneo per le persone diversamente abili, in quanto ci sono pendenze longitudinali e pendenze trasversali che non consentono la fruibilità.</u>			





	Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
PAVIMENTAZIONE						
1	1.1	Il percorso pedonale è largo almeno 90 cm e non presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 D.M. 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1	X		
1	1.2	La pendenza trasversale del percorso pedonale è uguale o inferiore a 1%?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 D.M. 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1		X	
1	1.3	La superficie del percorso risulta antidrucciolevole? La finitura del percorso risulta compatta ed omogenea?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X	
1	1.4	Elementi nel percorso sono al livello della quota della pavimentazione? (pozzetti, griglie, caditoie, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X		
1	1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 D.M. 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X	
DISLIVELLI						
1	2.1	La fruibilità è garantita anche senza prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11	X		
1	2.2	Le eventuali variazioni di livelli dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11		X	
	2.3	Le eventuali rampe esistenti sono adeguate nelle pendenze (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11		X	
1	2.4	Il percorso è privo di dislivelli (serie di gradini) per i quali sarebbe necessario prevedere l'inserimento di meccanismi quali il servo-scala, la piattaforma elevatrice, ecc... ?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13	X		
OSTACOLI						
1	3.1	L'arredo urbano garantisce il passaggio al disopra di 90 cm. ?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	X		
1	3.2	Gli elementi di arredo sono posti ad altezza da terra superiore al 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	X		
PARCHEGGIO						
1	4.1	I parcheggi riservati a persone con ridotte o impedite capacità motorie sono uguali o superiori ad 1 ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X		
1	4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X		



1	4.3	È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di un percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art. 1 D.M. 236/89 art. 2		X	
		VARIE				
1	5.1	Il semaforo esistente è idoneo per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			non ci sono semafori
1	5.2	L'illuminazione pubblica è presente ed adeguata?	D.P.R. 503/96 art. 6	X		non è presente
1	5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5 D.M. 236/89 art. 8.2.1		X	
					7	Totale/n. No



CALCOLO LIVELLI DI ACCESSIBILITÀ																	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							X										
ACCESSIBILE			PARZIALMENTE ACCESSIBILE				PARZIAL. INACCESSIBILE							INACCESSIBILE			
N.B. NO anche ad una sola domanda 2.1-2.4, qualificano l'edificio anche per il calcolo delle priorità														INACCESSIBILE			

CALCOLO DELLA STIMA DELLE PRIORITÀ								
Categoria			Accessibilità					
Impianti		Valore	Accessibile	Parzialmente Accessibile	Parzialmente Inaccessibile		Inaccessibile	
Parcheggi a raso		3	0	3	5		6	
Percorsi meccanizzati		3	0	3	5		6	
Parchi urbani		2	0	3	5		6	
Percorsi perdonali		3	0	3	5		6	
Attraversamenti rotatorie/incroci		3	0	3	5		6	
Monumenti		2	0	3	5		6	
Piazze		2	0	3	5		6	
Attrezzature collettive		1	0	3	5		6	
Altre categorie		1	0	3	5		6	
TOTALE								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BASSA		MEDIA			ALTA		MOLTO ALTA	
						X		



INTERVENTI PREVISTI e STIMA COSTI

Documentazione Fotografica



Descrizione e Computo interventi

DESCRIZIONE (dove/intervento)	u.m.	quantità	Costo unitario	Costo totale
Pulizia e manutenzione ordinaria per consentire il passaggio a persone su sedia a ruote	Mq.	5.000,00	€ 1,00	€ 5.000,00
Somma				€ 5.000,00



COMUNE DI CRISPIANO				
3P	Parco Pagliarini			
Data Marzo 2021	Via Foggia n° 64			
	SCHEDA			
Categoria	Parcheggi a raso		Monumenti	
	Aree verdi/parchi urbani	X	Piazza	
	Percorsi pedonali		Attrezzature collettive	
	Percorsi meccanizzati		Altre categorie	
	Attraversamenti rotatorie/incroci			
Funzione	Area gioco			
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ				
ACCESSIBILE				
PARZIALMENTE ACCESSIBILE				
PARZIALMENTE INACCESSIBILE				
INACCESSIBILE				
PRIORITÀ				
BASSA				
MEDIA				
ALTA				
MOLTO ALTA				





	Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
	1	PAVIMENTAZIONE				
1	1.1	Il percorso pedonale è largo almeno 90 cm e non presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 D.M. 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1	X		
1	1.2	La pendenza trasversale del percorso pedonale è uguale o inferiore a 1%?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 D.M. 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1	X		
1	1.3	La superficie del percorso risulta antidrucciolevole? La finitura del percorso risulta compatta ed omogenea?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X	
1	1.4	Elementi nel percorso sono al livello della quota della pavimentazione? (pozzetti, griglie, caditoie, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X		
1	1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 D.M. 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X	
	2	DISLIVELLI				
1	2.1	La fruibilità è garantita anche senza prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11	X		
1	2.2	Le eventuali variazioni di livelli dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11		X	
1	2.3	Le eventuali rampe esistenti sono adeguate nelle pendenze (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11	X		
1	2.4	Il percorso è privo di dislivelli (serie di gradini) per i quali sarebbe necessario prevedere l'inserimento di meccanismi quali il servo-scala, la piattaforma elevatrice, ecc...?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13	X		
	3	OSTACOLI				
1	3.1	L'arredo urbano garantisce il passaggio al disopra di 90 cm. ?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	X		
1	3.2	Gli elementi di arredo sono posti ad altezza da terra superiore al 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	X		
	4	PARCHEGGIO				
1	4.1	I parcheggi riservati a persone con ridotte o impedito capacità motorie sono uguali o superiori ad 1 ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	Non sono presenti parcheggi per disabili
1	4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	È inesistente



1	4.3	È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di un percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art. 1 D.M. 236/89 art. 2		X	Non è presente
		VARIE				
1	5.1	Il semaforo esistente è idoneo per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			non ci sono semafori
1	5.2	L'illuminazione pubblica è presente ed adeguata?	D.P.R. 503/96 art. 6	X		
1	5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5 D.M. 236/89 art. 8.2.1		X	
					7	Totale/n. No



CALCOLO LIVELLI DI ACCESSIBILITÀ																	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							X										
ACCESSIBILE			PARZIALMENTE ACCESSIBILE				PARZIAL. INACCESSIBILE							INACCESSIBILE			
N.B. NO anche ad una sola domanda 2.1-2.4, qualificano l'edificio anche per il calcolo delle priorità														INACCESSIBILE			

CALCOLO DELLA STIMA DELLE PRIORITÀ								
Categoria				Accessibilità				
Impianti		Valore		Accessibile	Parzialmente Accessibile	Parzialmente Inaccessibile		Inaccessibile
Parcheggi a raso		3		0	3	5		6
Percorsi meccanizzati		3		0	3	5		6
Parchi urbani		2		0	3	5		6
Percorsi perdonali		3		0	3	5		6
Attraversamenti rotatorie/incroci		3		0	3	5		6
Monumenti		2		0	3	5		6
Piazze		2		0	3	5		6
Attrezzature collettive		1		0	3	5		6
Altre categorie		1		0	3	5		6
TOTALE								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BASSA		MEDIA			ALTA		MOLTO ALTA	
						X		



INTERVENTI PREVISTI e STIMA COSTI

Documentazione Fotografica



Descrizione e Computo interventi

DESCRIZIONE (dove/intervento)	u.m.	quantità	Costo unitario	Costo totale
Rifacimenti pavimentazione	Mq.	500	€ 100,00	€ 50.000,00
Segnaletica orizzontale parcheggio disabili	Nr.	1	€ 150,00	€ 700,00
Segnaletica verticale parcheggio disabili	Nr.	1	€ 60,00	€ 60,00
Somma				€ 50.130,00



COMUNE DI CRISPIANO				
4P	Parco Santa Maria Goretti			
Data Marzo 2021	Via della Resistenza			
	SCHEDA			
Categoria	Parcheggi a raso		Monumenti	
	Aree verdi/parchi urbani	X	Piazza	
	Percorsi pedonali		Attrezzature collettive	
	Percorsi meccanizzati		Altre categorie	
	Attraversamenti rotatorie/incroci			
Funzione	Parchi urbani			
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ				
ACCESSIBILE				
PARZIALMENTE ACCESSIBILE				
PARZIALMENTE INACCESSIBILE				
INACCESSIBILE				
PRIORITÀ				
BASSA				
MEDIA				
ALTA				
MOLTO ALTA				





	Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
PAVIMENTAZIONE						
1	1.1	Il percorso pedonale è largo almeno 90 cm e non presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 D.M. 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1	X		
1	1.2	La pendenza trasversale del percorso pedonale è uguale o inferiore a 1%?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 D.M. 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1	X		
1	1.3	La superficie del percorso risulta antidrucciolevole? La finitura del percorso risulta compatta ed omogenea?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X	
1	1.4	Elementi nel percorso sono al livello della quota della pavimentazione? (pozzetti, griglie, caditoie, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X		
1	1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 D.M. 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X	
DISLIVELLI						
1	2.1	La fruibilità è garantita anche senza prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11	X		
1	2.2	Le eventuali variazioni di livelli dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11		X	
1	2.3	Le eventuali rampe esistenti sono adeguate nelle pendenze (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11	X		
1	2.4	Il percorso è privo di dislivelli (serie di gradini) per i quali sarebbe necessario prevedere l'inserimento di meccanismi quali il servo-scala, la piattaforma elevatrice, ecc... ?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13	X		
OSTACOLI						
1	3.1	L'arredo urbano garantisce il passaggio al disopra di 90 cm. ?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	X		
1	3.2	Gli elementi di arredo sono posti ad altezza da terra superiore al 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	X		
PARCHEGGIO						
1	4.1	I parcheggi riservati a persone con ridotte o impedite capacità motorie sono uguali o superiori ad 1 ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X		
1	4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X		



1	4.3	È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di un percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art. 1 D.M. 236/89 art. 2	X		
		VARIE				
1	5.1	Il semaforo esistente è idoneo per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			non ci sono semafori
1	5.2	L'illuminazione pubblica è presente ed adeguata?	D.P.R. 503/96 art. 6	X		
1	5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5 D.M. 236/89 art. 8.2.1		X	
					4	Totale/n. No



CALCOLO LIVELLI DI ACCESSIBILITÀ																	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				X													
ACCESSIBILE			PARZIALMENTE ACCESSIBILE				PARZIAL. INACCESSIBILE							INACCESSIBILE			

CALCOLO DELLA STIMA DELLE PRIORITÀ									
Categoria			Accessibilità						
Impianti		Valore	Accessibile		Parzialmente Accessibile		Parzialmente Inaccessibile		Inaccessibile
Parcheggi a raso		3	0		3		5		6
Percorsi meccanizzati		3	0		3		5		6
Parchi urbani		2	0		3		5		6
Percorsi perdonali		3	0		3		5		6
Attraversamenti rotatorie/incroci		3	0		3		5		6
Monumenti		2	0		3		5		6
Piazze		2	0		3		5		6
Attrezzature collettive		1	0		3		5		6
Altre categorie		1	0		3		5		6
TOTALE									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
BASSA		MEDIA			ALTA		MOLTO ALTA		
				X					



INTERVENTI PREVISTI e STIMA COSTI

Documentazione Fotografica



Descrizione e Computo interventi

DESCRIZIONE (dove/intervento)	u.m.	quantità	Costo unitario	Costo totale
Rifacimento pavimentazione	Mq.	1.000	€ 100,00	€ 100.000,00
Somma				€ 100.000,00



COMUNE DI CRISPIANO				
5P	Villa Capitano Basile			
Data Marzo 2021	Via Montegrappa			
	SCHEDA			
Categoria	Parcheggi a raso		Monumenti	
	Aree verdi/parchi urbani	X	Piazza	
	Percorsi pedonali		Attrezzature collettive	
	Percorsi meccanizzati		Altre categorie	
	Attraversamenti rotatorie/incroci			
Funzione	Area verde			
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ				
ACCESSIBILE				
PARZIALMENTE ACCESSIBILE				
PARZIALMENTE INACCESSIBILE				
INACCESSIBILE				
PRIORITÀ				
BASSA				
MEDIA				
ALTA				
MOLTO ALTA				





	Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
PAVIMENTAZIONE						
1	1.1	Il percorso pedonale è largo almeno 90 cm e non presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 D.M. 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1	X		
1	1.2	La pendenza trasversale del percorso pedonale è uguale o inferiore a 1%?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 D.M. 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1		X	
1	1.3	La superficie del percorso risulta antisdrucciolevole? La finitura del percorso risulta compatta ed omogenea?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X	
1	1.4	Elementi nel percorso sono al livello della quota della pavimentazione? (pozzetti, griglie, caditoie, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X		
1	1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 D.M. 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X	
DISLIVELLI						
1	2.1	La fruibilità è garantita anche senza prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11		X	
1	2.2	Le eventuali variazioni di livelli dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11		X	
	2.3	Le eventuali rampe esistenti sono adeguate nelle pendenze (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11		X	
1	2.4	Il percorso è privo di dislivelli (serie di gradini) per i quali sarebbe necessario prevedere l'inserimento di meccanismi quali il servo-scala, la piattaforma elevatrice, ecc... ?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13	X		
OSTACOLI						
1	3.1	L'arredo urbano garantisce il passaggio al disopra di 90 cm. ?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X	
1	3.2	Gli elementi di arredo sono posti ad altezza da terra superiore al 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	X		
PARCHEGGIO						
1	4.1	I parcheggi riservati a persone con ridotte o impedito capacità motorie sono uguali o superiori ad 1 ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	Non sono presenti parcheggi per disabili
1	4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	È inesistente



1	4.3	È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di un percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art. 1 D.M. 236/89 art. 2		X	
		VARIE				
1	5.1	Il semaforo esistente è idoneo per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			non ci sono semafori
1	5.2	L'illuminazione pubblica è presente ed adeguata?	D.P.R. 503/96 art. 6		X	non è presente
1	5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5 D.M. 236/89 art. 8.2.1		X	
					12	Totale/n. No



CALCOLO LIVELLI DI ACCESSIBILITÀ																	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ACCESSIBILE			PARZIALMENTE ACCESSIBILE				PARZIAL. INACCESSIBILE							INACCESSIBILE			
N.B. NO anche ad una sola domanda 2.1-2.4, qualificano l'edificio anche per il calcolo delle priorità														INACCESSIBILE			

CALCOLO DELLA STIMA DELLE PRIORITÀ								
Categoria			Accessibilità					
Impianti		Valore	Accessibile	Parzialmente Accessibile	Parzialmente Inaccessibile		Inaccessibile	
Parcheggi a raso		3	0	3	5		6	
Percorsi meccanizzati		3	0	3	5		6	
Parchi urbani		2	0	3	5		6	
Percorsi perdonali		3	0	3	5		6	
Attraversamenti rotatorie/incroci		3	0	3	5		6	
Monumenti		2	0	3	5		6	
Piazze		2	0	3	5		6	
Attrezzature collettive		1	0	3	5		6	
Altre categorie		1	0	3	5		6	
TOTALE								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BASSA		MEDIA			ALTA		MOLTO ALTA	
							X	



INTERVENTI PREVISTI e STIMA COSTI

Documentazione Fotografica



Descrizione e Computo interventi

DESCRIZIONE (dove/intervento)	u.m.	quantità	Costo unitario	Costo totale
Rifacimenti pavimentazione	Mq.	1.500	€ 100,00	€ 150.000,00
Rampa di accesso marciapiede + cancello di ingresso villa	Nr.	2	€ 1.000,00	€ 2.000,00
Segnaletica orizzontale parcheggio disabili	Nr.	1	€ 70,00	€ 70,00
Segnaletica verticale parcheggio disabili	Nr.	1	€ 60,00	€ 60,00
Somma				€ 152.130,00



COMUNE DI CRISPIANO				
6P	Piazza dei Caduti (San Simone)			
Data Marzo 2021	Via Sant'Arcangelo			
	SCHEDA			
Categoria	Parcheggi a raso		Monumenti	
	Aree verdi/parchi urbani	X	Piazza	
	Percorsi pedonali		Attrezzature collettive	
	Percorsi meccanizzati		Altre categorie	
	Attraversamenti rotatorie/incroci			
Funzione	Area gioco			
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ				
ACCESSIBILE				
PARZIALMENTE ACCESSIBILE				
PARZIALMENTE INACCESSIBILE				
INACCESSIBILE				
PRIORITÀ				
BASSA				
MEDIA				
ALTA				
MOLTO ALTA				





	Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
PAVIMENTAZIONE						
1	1.1	Il percorso pedonale è largo almeno 90 cm e non presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 D.M. 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1	X		
1	1.2	La pendenza trasversale del percorso pedonale è uguale o inferiore a 1%?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 D.M. 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1		X	
1	1.3	La superficie del percorso risulta antidrucciolevole? La finitura del percorso risulta compatta ed omogenea?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X	
1	1.4	Elementi nel percorso sono al livello della quota della pavimentazione? (pozzetti, griglie, caditoie, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X		
1	1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 D.M. 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X	
DISLIVELLI						
1	2.1	La fruibilità è garantita anche senza prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11	X		
1	2.2	Le eventuali variazioni di livelli dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11		X	
	2.3	Le eventuali rampe esistenti sono adeguate nelle pendenze (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11	X		
1	2.4	Il percorso è privo di dislivelli (serie di gradini) per i quali sarebbe necessario prevedere l'inserimento di meccanismi quali il servo-scala, la piattaforma elevatrice, ecc... ?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13	X		
OSTACOLI						
1	3.1	L'arredo urbano garantisce il passaggio al disopra di 90 cm. ?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	X		
1	3.2	Gli elementi di arredo sono posti ad altezza da terra superiore al 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	X		
PARCHEGGIO						
1	4.1	I parcheggi riservati a persone con ridotte o impedite capacità motorie sono uguali o superiori ad 1 ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X		Il parcheggio è unico per la piazzetta di San Simone e per Villa dei Caduti
1	4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X		



1	4.3	È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di un percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art. 1 D.M. 236/89 art. 2		X	
		VARIE				
1	5.1	Il semaforo esistente è idoneo per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			non ci sono semafori
1	5.2	L'illuminazione pubblica è presente ed adeguata?	D.P.R. 503/96 art. 6	X		
1	5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5 D.M. 236/89 art. 8.2.1		X	
					6	Totale/n. No



CALCOLO LIVELLI DI ACCESSIBILITÀ																	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						X											
ACCESSIBILE			PARZIALMENTE ACCESSIBILE				PARZIAL. INACCESSIBILE							INACCESSIBILE			
N.B. NO anche ad una sola domanda 2.1-2.4, qualificano l'edificio anche per il calcolo delle priorità														INACCESSIBILE			

CALCOLO DELLA STIMA DELLE PRIORITÀ									
Categoria			Accessibilità						
Impianti		Valore	Accessibile		Parzialmente Accessibile		Parzialmente Inaccessibile		Inaccessibile
Parcheggi a raso		3	0		3		5		6
Percorsi meccanizzati		3	0		3		5		6
Parchi urbani		2	0		3		5		6
Percorsi perdonali		3	0		3		5		6
Attraversamenti rotatorie/incroci		3	0		3		5		6
Monumenti		2	0		3		5		6
Piazze		2	0		3		5		6
Attrezzature collettive		1	0		3		5		6
Altre categorie		1	0		3		5		6
TOTALE									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
BASSA		MEDIA			ALTA		MOLTO ALTA		
				X					



INTERVENTI PREVISTI e STIMA COSTI

Documentazione Fotografica



Descrizione e Computo interventi

DESCRIZIONE (dove/intervento)	u.m.	quantità	Costo unitario	Costo totale
Segnaletica orizzontale	Nr.	1	€ 150,00	€ 70,00
Sistemazione pavimentazione	Mq	100	€ 50	€ 5.000,00
Somma				€ 5.070,00



COMUNE DI CRISPIANO				
7P	Piazza Madonna della Neve			
Data Marzo 2021	Via Sant'Arcangelo			
	SCHEDA			
Categoria	Parcheggi a raso	Monumenti		
	Aree verdi/parchi urbani	Piazza	X	
	Percorsi pedonali	Attrezzature collettive		
	Percorsi meccanizzati	Altre categorie		
	Attraversamenti rotatorie/incroci			
Funzione	Piazza			
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ				
ACCESSIBILE				
PARZIALMENTE ACCESSIBILE				
PARZIALMENTE INACCESSIBILE				
INACCESSIBILE				
PRIORITÀ				
BASSA				
MEDIA				
ALTA				
MOLTO ALTA				



	Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
PAVIMENTAZIONE						
1	1.1	Il percorso pedonale è largo almeno 90 cm e non presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 D.M. 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1	X		
1	1.2	La pendenza trasversale del percorso pedonale è uguale o inferiore a 1%?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 D.M. 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1		X	Al centro della piazza è presente un avvallamento
1	1.3	La superficie del percorso risulta antidrucciolevole? La finitura del percorso risulta compatta ed omogenea?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X		
1	1.4	Elementi nel percorso sono al livello della quota della pavimentazione? (pozzetti, griglie, caditoie, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X		
1	1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 D.M. 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1	X		
DISLIVELLI						
1	2.1	La fruibilità è garantita anche senza prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11	X		
1	2.2	Le eventuali variazioni di livelli dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11	X		
	2.3	Le eventuali rampe esistenti sono adeguate nelle pendenze (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11	X		
1	2.4	Il percorso è privo di dislivelli (serie di gradini) per i quali sarebbe necessario prevedere l'inserimento di meccanismi quali il servo-scala, la piattaforma elevatrice, ecc... ?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13	X		
OSTACOLI						
1	3.1	L'arredo urbano garantisce il passaggio al disopra di 90 cm. ?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	X		
1	3.2	Gli elementi di arredo sono posti ad altezza da terra superiore al 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	X		
PARCHEGGIO						
1	4.1	I parcheggi riservati a persone con ridotte o impedite capacità motorie sono uguali o superiori ad 1 ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X		
1	4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	Trattasi di un parcheggio a pettine senza zebra laterale



1	4.3	È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di un percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art. 1 D.M. 236/89 art. 2	X		
		VARIE				
1	5.1	Il semaforo esistente è idoneo per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			non ci sono semafori
1	5.2	L'illuminazione pubblica è presente ed adeguata?	D.P.R. 503/96 art. 6	X		
1	5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5 D.M. 236/89 art. 8.2.1	X		
					2	Totale/n. No



CALCOLO LIVELLI DI ACCESSIBILITÀ																	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		X															
ACCESSIBILE			PARZIALMENTE ACCESSIBILE				PARZIAL. INACCESSIBILE							INACCESSIBILE			
N.B. NO anche ad una sola domanda 2.1-2.4, qualificano l'edificio anche per il calcolo delle priorità														INACCESSIBILE			

CALCOLO DELLA STIMA DELLE PRIORITÀ								
Categoria		Accessibilità						
Impianti	Valore	Accessibile		Parzialmente Accessibile	Parzialmente Inaccessibile		Inaccessibile	
Parcheggi a raso	3	0		3	5		6	
Percorsi meccanizzati	3	0		3	5		6	
Parchi urbani	2	0		3	5		6	
Percorsi perdonali	3	0		3	5		6	
Attraversamenti rotatorie/incroci	3	0		3	5		6	
Monumenti	2	0		3	5		6	
Piazze	2	0		3	5		6	
Attrezzature collettive	1	0		3	5		6	
Altre categorie	1	0		3	5		6	
TOTALE								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BASSA		MEDIA			ALTA		MOLTO ALTA	
	X							



INTERVENTI PREVISTI e STIMA COSTI

Documentazione Fotografica



Descrizione e Computo interventi

DESCRIZIONE (dove/intervento)	u.m.	quantità	Costo unitario	Costo totale
Sistemazione segnaletica orizzontale parcheggio (zebratura laterale)	Nr.	1	€ 70	€ 70,00
Somma				€ 70,00



COMUNE DI CRISPIANO				
8P	Piazza San Francesco			
Data Marzo 2021	Via Roma			
	SCHEDA			
Categoria	Parcheggi a raso		Monumenti	
	Aree verdi/parchi urbani		Piazza	X
	Percorsi pedonali		Attrezzature collettive	
	Percorsi meccanizzati		Altre categorie	
	Attraversamenti rotatorie/incroci			
Funzione	Piazza			
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ				
ACCESSIBILE				
PARZIALMENTE ACCESSIBILE				
PARZIALMENTE INACCESSIBILE				
INACCESSIBILE				
PRIORITÀ				
BASSA				
MEDIA				
ALTA				
MOLTO ALTA				
	Note: 1. la pavimentazione di tutta la piazza, e quindi della rampa oggetto di intervento, risulta sdruciolevole.			





	Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
PAVIMENTAZIONE						
1	1.1	Il percorso pedonale è largo almeno 90 cm e non presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 D.M. 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1	X		
1	1.2	La pendenza trasversale del percorso pedonale è uguale o inferiore a 1%?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 D.M. 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1	X		
1	1.3	La superficie del percorso risulta antidrucciolevole? La finitura del percorso risulta compatta ed omogenea?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X	
1	1.4	Elementi nel percorso sono al livello della quota della pavimentazione? (pozzetti, griglie, caditoie, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X		
1	1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 D.M. 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X	
DISLIVELLI						
1	2.1	La fruibilità è garantita anche senza prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11	X		
1	2.2	Le eventuali variazioni di livelli dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11		X	
	2.3	Le eventuali rampe esistenti sono adeguate nelle pendenze (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11		X	La rampa di accesso da via Roma /via Manzoni ha pendenza superiore alla norma
1	2.4	Il percorso è privo di dislivelli (serie di gradini) per i quali sarebbe necessario prevedere l'inserimento di meccanismi quali il servo-scala, la piattaforma elevatrice, ecc... ?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13	X		
OSTACOLI						
1	3.1	L'arredo urbano garantisce il passaggio al disopra di 90 cm. ?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	X		
1	3.2	Gli elementi di arredo sono posti ad altezza da terra superiore al 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	X		
PARCHEGGIO						
1	4.1	I parcheggi riservati a persone con ridotte o impedite capacità motorie sono uguali o superiori ad 1 ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X		
1	4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			



1	4.3	È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di un percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art. 1 D.M. 236/89 art. 2	X		
		VARIE				
1	5.1	Il semaforo esistente è idoneo per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			non ci sono semafori
1	5.2	L'illuminazione pubblica è presente ed adeguata?	D.P.R. 503/96 art. 6	X		
1	5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5 D.M. 236/89 art. 8.2.1	X		
					4	Totale/n. No



CALCOLO LIVELLI DI ACCESSIBILITÀ																
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				X												
ACCESSIBILE			PARZIALMENTE ACCESSIBILE				PARZIAL. INACCESSIBILE						INACCESSIBILE			
N.B. NO anche ad una sola domanda 2.1-2.4, qualificano l'edificio anche per il calcolo delle priorità													INACCESSIBILE			

CALCOLO DELLA STIMA DELLE PRIORITÀ									
Categoria			Accessibilità						
Impianti		Valore	Accessibile		Parzialmente Accessibile		Parzialmente Inaccessibile		Inaccessibile
Parcheggi a raso		3	0		3		5		6
Percorsi meccanizzati		3	0		3		5		6
Parchi urbani		2	0		3		5		6
Percorsi perdonali		3	0		3		5		6
Attraversamenti rotatorie/incroci		3	0		3		5		6
Monumenti		2	0		3		5		6
Piazze		2	0		3		5		6
Attrezzature collettive		1	0		3		5		6
Altre categorie		1	0		3		5		6
TOTALE									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
BASSA		MEDIA			ALTA		MOLTO ALTA		
				X					



INTERVENTI PREVISTI e STIMA COSTI

Documentazione Fotografica



Descrizione e Computo interventi

DESCRIZIONE (dove/intervento)	u.m.	quantità	Costo unitario	Costo totale
Rimodulazione pendenza rampa (l'attuale pavimentazione risulta essere sdruciolevole, quindi inadeguata)	Mq	8	150,00	€ 1.200,00
Dotare la rampa di accesso di ringhiera	Kg	300	8,10	€ 2.430,00
Somma				€ 3.630,00



COMUNE DI CRISPIANO					
9P	Piazza della Libertà				
Data Aprile 2021	Via Massafra				
	SCHEDA				
Categoria	Parcheggi a raso		Monumenti		
	Aree verdi/parchi urbani		Piazza		X
	Percorsi pedonali		Attrezzature collettive		
	Percorsi meccanizzati		Altre categorie		
	Attraversamenti rotatorie/incroci				
Funzione	Piazza				
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ					
ACCESSIBILE					
PARZIALMENTE ACCESSIBILE					
PARZIALMENTE INACCESSIBILE					
INACCESSIBILE					
PRIORITY					
BASSA					
MEDIA					
ALTA					
MOLTO ALTA					



	Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
		PAVIMENTAZIONE				
1	1.1	Il percorso pedonale è largo almeno 90 cm e non presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 D.M. 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1	X		
1	1.2	La pendenza trasversale del percorso pedonale è uguale o inferiore a 1%?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 D.M. 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1	X		
1	1.3	La superficie del percorso risulta antidrucciolevole? La finitura del percorso risulta compatta ed omogenea?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X	
1	1.4	Elementi nel percorso sono al livello della quota della pavimentazione? (pozzetti, griglie, caditoie, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X		
1	1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 D.M. 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X	
		DISLIVELLI				
1	2.1	La fruibilità è garantita anche senza prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11	X		
1	2.2	Le eventuali variazioni di livelli dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11		X	
	2.3	Le eventuali rampe esistenti sono adeguate nelle pendenze (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11	X		
1	2.4	Il percorso è privo di dislivelli (serie di gradini) per i quali sarebbe necessario prevedere l'inserimento di meccanismi quali il servo-scala, la piattaforma elevatrice, ecc... ?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13	X		
		OSTACOLI				
1	3.1	L'arredo urbano garantisce il passaggio al disopra di 90 cm. ?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	X		
1	3.2	Gli elementi di arredo sono posti ad altezza da terra superiore al 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	X		
		PARCHEGGIO				
1	4.1	I parcheggi riservati a persone con ridotte o impedite capacità motorie sono uguali o superiori ad 1 ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	Non ci sono parcheggi per disabili
1	4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	



1	4.3	È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di un percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art. 1 D.M. 236/89 art. 2		X	
		VARIE				
1	5.1	Il semaforo esistente è idoneo per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			non ci sono semafori
1	5.2	L'illuminazione pubblica è presente ed adeguata?	D.P.R. 503/96 art. 6	X		
1	5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5 D.M. 236/89 art. 8.2.1	X		
					6	Totale/n. No



CALCOLO LIVELLI DI ACCESSIBILITÀ																
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						X			X							
ACCESSIBILE			PARZIALMENTE ACCESSIBILE				PARZIAL. INACCESSIBILE						INACCESSIBILE			
N.B. NO anche ad una sola domanda 2.1-2.4, qualificano l'edificio anche per il calcolo delle priorità													INACCESSIBILE			

CALCOLO DELLA STIMA DELLE PRIORITÀ									
Categoria			Accessibilità						
Impianti		Valore	Accessibile		Parzialmente Accessibile		Parzialmente Inaccessibile		Inaccessibile
Parcheggi a raso		3	0		3		5		6
Percorsi meccanizzati		3	0		3		5		6
Parchi urbani		2	0		3		5		6
Percorsi perdonali		3	0		3		5		6
Attraversamenti rotatorie/incroci		3	0		3		5		6
Monumenti		2	0		3		5		6
Piazze		2	0		3		5		6
Attrezzature collettive		1	0		3		5		6
Altre categorie		1	0		3		5		6
TOTALE									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
BASSA		MEDIA			ALTA		MOLTO ALTA		
				X					

INTERVENTI PREVISTI e STIMA COSTI



Documentazione Fotografica



Descrizione e Computo interventi

DESCRIZIONE (dove/intervento)		u.m.	quantità	Costo unitario	Costo totale
1	<u>Realizzate parcheggio riservato</u> Segnaletica orizzontale	Nr.	1	€70,00	€ 70,00
1	Segnaletica verticale	Nr.	1	€ 60,00	€ 60,00
3	Raccordare rampa ad asfalto	Nr.	1	€ 150,00	€ 150,00
1-2-3	Adeguamento rampa per i non vedenti	Mq.	10	€ 80,00	€ 800,00
Somma					€ 1.080,00



COMUNE DI CRISPIANO				
10P	Piazza Martellotta (San Simone)			
Data Marzo 2021	Via Sant'Arcangelo			
	SCHEDA			
Categoria	Parcheggi a raso		Monumenti	
	Aree verdi/parchi urbani		Piazza	X
	Percorsi pedonali		Attrezzature collettive	
	Percorsi meccanizzati		Altre categorie	
	Attraversamenti rotatorie/incroci			
Funzione	Piazza			
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ				
ACCESSIBILE				
PARZIALMENTE ACCESSIBILE				
PARZIALMENTE INACCESSIBILE				
INACCESSIBILE				
PRIORITÀ				
BASSA				
MEDIA				
ALTA				
MOLTO ALTA				





	Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
PAVIMENTAZIONE						
1	1.1	Il percorso pedonale è largo almeno 90 cm e non presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 D.M. 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1	X		
1	1.2	La pendenza trasversale del percorso pedonale è uguale o inferiore a 1%?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 D.M. 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1	X		
1	1.3	La superficie del percorso risulta antidrucciolevole? La finitura del percorso risulta compatta ed omogenea?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X	
1	1.4	Elementi nel percorso sono al livello della quota della pavimentazione? (pozzetti, griglie, caditoie, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X	
1	1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 D.M. 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X	
DISLIVELLI						
1	2.1	La fruibilità è garantita anche senza prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11	X		Da raccordare l'asfalto
1	2.2	Le eventuali variazioni di livelli dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11		X	
	2.3	Le eventuali rampe esistenti sono adeguate nelle pendenze (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11	X		
1	2.4	Il percorso è privo di dislivelli (serie di gradini) per i quali sarebbe necessario prevedere l'inserimento di meccanismi quali il servo-scala, la piattaforma elevatrice, ecc... ?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13	X		
OSTACOLI						
1	3.1	L'arredo urbano garantisce il passaggio al disopra di 90 cm. ?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	X		
1	3.2	Gli elementi di arredo sono posti ad altezza da terra superiore al 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	X		
PARCHEGGIO						
1	4.1	I parcheggi riservati a persone con ridotte o impedite capacità motorie sono uguali o superiori ad 1 ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X		
1	4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X		Va ripristinata



1	4.3	È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di un percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art. 1 D.M. 236/89 art. 2		X	
		VARIE				
1	5.1	Il semaforo esistente è idoneo per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			non ci sono semafori
1	5.2	L'illuminazione pubblica è presente ed adeguata?	D.P.R. 503/96 art. 6	X		
1	5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5 D.M. 236/89 art. 8.2.1		X	
					6	Totale/n. No



CALCOLO LIVELLI DI ACCESSIBILITÀ																	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						X											
ACCESSIBILE			PARZIALMENTE ACCESSIBILE				PARZIAL. INACCESSIBILE							INACCESSIBILE			
N.B. NO anche ad una sola domanda 2.1-2.4, qualificano l'edificio anche per il calcolo delle priorità														INACCESSIBILE			

CALCOLO DELLA STIMA DELLE PRIORITÀ									
Categoria			Accessibilità						
Impianti		Valore	Accessibile		Parzialmente Accessibile		Parzialmente Inaccessibile		Inaccessibile
Parcheggi a raso		3	0		3		5		6
Percorsi meccanizzati		3	0		3		5		6
Parchi urbani		2	0		3		5		6
Percorsi perdonali		3	0		3		5		6
Attraversamenti rotatorie/incroci		3	0		3		5		6
Monumenti		2	0		3		5		6
Piazze		2	0		3		5		6
Attrezzature collettive		1	0		3		5		6
Altre categorie		1	0		3		5		6
TOTALE									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
BASSA		MEDIA			ALTA		MOLTO ALTA		
				X					



INTERVENTI PREVISTI e STIMA COSTI

Documentazione Fotografica



Descrizione e Computo interventi

DESCRIZIONE (dove/intervento)	u.m.	quantità	Costo unitario	Costo totale
Sistemazione pavimentazione	Mq	600	€ 50	€ 30.000,00
Somma				€ 30.000,00



COMUNE DI CRISPIANO					
11P	Piazza San Simini (San Simone)				
Data Marzo 2021	Via Sant'Arcangelo				
	<i>SCHEDA</i>				
Categoria	Parcheggi a raso		Monumenti		
	Aree verdi/parchi urbani		Piazza		X
	Percorsi pedonali		Attrezzature collettive		
	Percorsi meccanizzati		Altre categorie		
	Attraversamenti rotatorie/incroci				
Funzione	Piazza				
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ					
ACCESSIBILE					
PARZIALMENTE ACCESSIBILE					
PARZIALMENTE INACCESSIBILE					
INACCESSIBILE					
PRIORITÀ					
BASSA					
MEDIA					
ALTA					
MOLTO ALTA					



	Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
PAVIMENTAZIONE						
1	1.1	Il percorso pedonale è largo almeno 90 cm e non presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 D.M. 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1	X		
1	1.2	La pendenza trasversale del percorso pedonale è uguale o inferiore a 1%?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 D.M. 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1		X	
1	1.3	La superficie del percorso risulta antidrucciolevole? La finitura del percorso risulta compatta ed omogenea?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X	
1	1.4	Elementi nel percorso sono al livello della quota della pavimentazione? (pozzetti, griglie, caditoie, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X		
1	1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 D.M. 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X	
DISLIVELLI						
1	2.1	La fruibilità è garantita anche senza prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11	X		
1	2.2	Le eventuali variazioni di livelli dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11		X	
	2.3	Le eventuali rampe esistenti sono adeguate nelle pendenze (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11	X		La rampa non è raccordata lateralmente e va fatto un raccordo con ricarica asfalto
1	2.4	Il percorso è privo di dislivelli (serie di gradini) per i quali sarebbe necessario prevedere l'inserimento di meccanismi quali il servo-scala, la piattaforma elevatrice, ecc... ?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13	X		
OSTACOLI						
1	3.1	L'arredo urbano garantisce il passaggio al disopra di 90 cm. ?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	X		
1	3.2	Gli elementi di arredo sono posti ad altezza da terra superiore al 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	X		
PARCHEGGIO						
1	4.1	I parcheggi riservati a persone con ridotte o impedite capacità motorie sono uguali o superiori ad 1 ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1	4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	



1	4.3	È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di un percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art. 1 D.M. 236/89 art. 2		X	
		VARIE				
1	5.1	Il semaforo esistente è idoneo per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			non ci sono semafori
1	5.2	L'illuminazione pubblica è presente ed adeguata?	D.P.R. 503/96 art. 6		X	
1	5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5 D.M. 236/89 art. 8.2.1		X	
					9	Totale/n. No



CALCOLO LIVELLI DI ACCESSIBILITÀ																
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									X							
ACCESSIBILE			PARZIALMENTE ACCESSIBILE				PARZIAL. INACCESSIBILE						INACCESSIBILE			
N.B. NO anche ad una sola domanda 2.1-2.4, qualificano l'edificio anche per il calcolo delle priorità													INACCESSIBILE			

CALCOLO DELLA STIMA DELLE PRIORITÀ								
Categoria		Accessibilità						
Impianti	Valore	Accessibile		Parzialmente Accessibile	Parzialmente Inaccessibile		Inaccessibile	
Parcheggi a raso	3	0		3	5		6	
Percorsi meccanizzati	3	0		3	5		6	
Parchi urbani	2	0		3	5		6	
Percorsi perdonali	3	0		3	5		6	
Attraversamenti rotatorie/incroci	3	0		3	5		6	
Monumenti	2	0		3	5		6	
Piazze	2	0		3	5		6	
Attrezzature collettive	1	0		3	5		6	
Altre categorie	1	0		3	5		6	
TOTALE								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BASSA		MEDIA			ALTA		MOLTO ALTA	
						X		



INTERVENTI PREVISTI e STIMA COSTI

Documentazione Fotografica



Descrizione e Computo interventi

DESCRIZIONE (dove/intervento)	u.m.	quantità	Costo unitario	Costo totale
Segnaletica orizzontale	Nr.	1	€ 70,00	€ 70,00
Segnaletica verticale	Nr.	1	€ 60,00	€ 60,00
Sistemare e raccordare scivolo esistente	Nr.	1	€ 150,00	€ 150,00
Realizzare un secondo scivolo di fronte al passaggio pedonale che costeggia la chiesa posteriormente fino ad arrivare a Piazza Martellotta (vedi ambito L)	Mq.	3	€ 150	€ 450,00
Sistemazione pavimentazione	Mq	450	€ 50	€ 22.500,00
Somma				€ 23.230,00